

**MUINSUSKAITSEAMETI 2006.A. ALAEELARVE KINNISMÄLESTISTE
AVARII-RESTAUREERIMISTÖÖDE KOHTA**

Alus: Kultuuriministri 03.01.2006.a käskkirja nr 1 "2006. aasta eelarve kinnitamine" lisa

Jrk.nr.	Maakond/mälestis	Tööde liik	tuh.kr. Summa
KINNISMÄLESTISTE AVARII-RESTAUREERIMISTÖÖD (objekti kood 16RY337A)			
I. HARJUMAA			
1.1.	Kose-Uuemõisa mõisa kabel	Müüride restaureerimine, katustamine	250,0
1.2.	Padise kloostrivaremed	Müüristiku konserveerimine	350,0
1.3.	Ohtu mõisa ahjud	Restaureerimine	100,0
1.4.	Paldiski, A.Adamsoni ateljee-maja	Restaureerimine	23,0
1.5.	Padise mõisa viinavabrik	Müüride avarii-konserveerimine	50,0
1.6.	Kõue-Triigi mõisa tööhobuste tall	Müüride, katuse avarii-konserveerimine	125,0
1.7.	Harku mõisa kasvuhooone	Piirdemüüri avarii-konserveerimine	100,0
1.8.	Muraste mõisa peahoone	Katuse avarii-restaureerimine	125,0
Kokku:			1123,0
II. HIUMAA			
2.1.	Vilivalla küla Vilivalla tuulik	Projekti koostamine, restaureerimine	287,0
2.2.	Harju küla Harju tuulik	Projekti koostamine, restaureerimine	80,0
2.3.	Männamaa küla Kūuru tuulik	Projekti koostamine, avarii-remont	30,0
2.4.	Aruküla Mägi tuulik	Restaureerimine	155,0
2.5.	Kassari mõisa tuuleveski	Restaureerimine	143,0
2.6.	Partsi mõisa tuuleveski	Projekti koostamine, remont	50,0
2.7.	Soera talu ait	Katuse restaureerimine	57,0
2.8.	Hellamaa küla Hellamaa tuulik	Sabapuu asendamine	2,0
2.9.	Kärdla apteegihoone	Akende ja uste restaureerimine	57,0
2.10.	Luidja küla Luidja tuulik	Võlli, katuse, jala restaureerimine	49,0
2.11.	Tubala küla Tubala tuulik	Projekti koostamine, restaureerimine	30,0
2.12.	Tubala küla Tõnise tuulik	Projekti koostamine, avarii-remont	20,0
2.13.	Kaigutsi küla Miku tuulik	Projekti koostamine, restaureerimine	18,0
2.14.	Leigri küla Aruselja tuulik	Projekti koostamine, restaureerimine	60,0
2.15.	Pihla küla Haava tuulik	Projekti koostamine, restaureerimine	62,0
Kokku:			1100,0
III. IDA-VIRUMAA			
3.1.	Narva Kose 4 elamu	Katuse restaureerimine	300,0
3.2.	Lohusuu õigeusu kalmistu kabel	Pikihoone katuse restaureerimine	350,0
3.3.	Mäetaguse mõisa kabel	Ukse restaureerimine	50,0
3.4.	Lüganuse kirikuaia kabelid	Uuringud, projekt, konserveerimine	200,0
3.5.	Lüganuse pastoraadi ait	Uuringud, projekt, katuse remont	200,0
Kokku:			1100,0

IV. JÕGEVAMAA

4.1.	Põltsamaa linnuse konvendihooned	Müüride avarii-konserveerimine	100,0
4.2.	Uhmardu kihelkonnakooli hoone	Projekti koostamine, sindlikatuse paigald.	160,0
4.3.	Elistvere mõisa ait	Katuse remont	200,0
4.4.	Palamuse vesiveski	Restaureerimise eritingimused, projekt	60,0
4.5.	Jõgeva mõisa peahoone kelder	Avarii-remont	158,0
4.6.	Torma kalmistu piire ja värav	Restaureerimine	140,0
4.7.	Jõgeva Suur tn. 18 elamu	Katuse ja fassaadide plekk-katete remont	180,0
4.8.	Laiuse kalmistu 2 väravaehitist	Projekti koostamine, restaureerimine	140,0

Kokku: **1138,0**

V. JÄRVAMAA

5.1.	Paide linnus	Värvatornide konserveerimine	200,0
5.2.	Sargvere mõisa peahoone	Välisuste ja II korruse akende restaureer.	200,0
5.3.	Roosna-Alliku valitsejamaja	Katuse restaureerimine	300,0
5.4.	Türi kirikuaed ja kesklinna kalmistu	Piirdemüüride restaureerimine	82,0
5.5.	Paide raekoda	Vundamentide kindlustamine	200,0
5.6.	Tammsaare-Põhja talu Veteperes	Lauda rookatuse vahetamine	120,0

Kokku: **1102,0**

VI. LÄÄNEMAA

6.1.	Haapsalu linnus	Avarii-konserveerimine	245,0
6.2.	Lihula mõisa peahoone	Katuse restaureerimise lõpetamine	200,0
6.3.	Ants Laikmaa kodukoht Taeblass	Suvmaja rookatuse restaureerimine	75,0
6.4.	Lihula mõisa peahoone	Lõõride ja korstna avarii-remont	56,0
6.5.	Vormsi Suuremõisa tuuleveski	Katuse ja seinte restaureerimine	150,0
6.6.	Vormsi Suuremõisa jääkelder	Eritingimused ja restaureerimisprojekt	40,0
6.7.	Haapsalu jaama kaubaladu	Projekt, remont	116,0
6.8.	Keskvere mõisa peahoone	Pinnase eemaldamine keldrist, konserveer.	15,0
6.9.	Lihula linnusevaremed	Müüride konserveerimine	40,0
6.10.	Haapsalu Vana kalmistu	Kiviaia remont, hauatähiste konserveerimine	50,0
6.11.	Karuse kirikuaia kabel	Katuse remont	118,0

Kokku: **1105,0**

VII. LÄÄNE-VIRUMAA

7.1.	Rakvere linnus	Müüride avarii-konserveerimine	200,0
7.2.	Avanduse mõisa peahoone	Katuse restaureerimise jätkamine	150,0
7.3.	Inju mõisa peahoone	Tagaterrassi restaureerimine	200,0
7.4.	Viru-Nigula pastoraat	Remondi jätkamine	80,0
7.5.	Toolse linnusevaremed	Müüride avarii-konserveerimine	250,0
7.6.	Kadrina kirikuaed ja kalmistu	Piirdemüüri restaureerimine	50,0
7.7.	Esku kalmistu suur kabel	Eritingimuste ja remondiprojekti koostamine	30,0
7.8.	Esku kalmistu väike kabel	Eritingimuste ja remondiprojekti koostamine	10,0
7.9.	Rakvere Vabadussõja monument	Ümbruse heakorastamine	20,0
7.10.	Haljala kalmistu piirdemüür	Eritingimuste ja remondiprojekti koostamine	15,0
7.11.	Viru-Nigula kirikuaia rõngasristid	Uuringud, konserveerimisproj. koostamine	10,0
7.12.	Haljala kirikuaia kabel 2	Eritingimuste ja remondiprojekti koostamine	10,0
7.13.	Undla mõisa peahoone (katus)	Eritingimuste ja remondiprojekti koostamine	20,0
7.14.	Rakvere saksa eragüm. hoone	Katuse eriting. ja remondiproj. koostamine	20,0
7.15.	Rakvere elementaarkooli hoone	Ahju remont	35,0
7.16.	Rakvere Pikk 21 elamu	Eritingimuste koostamine	6,0

Kokku: **1106,0**

VIII. PÖLVAMAA

8.1.	Hinni talu hooned	Tallihoone avarii-restaureerimine	200,0
8.2.	Mooste mõisa meiereihoone	Katuse restaureerimine	200,0
8.3.	Räpina paberivabriku peahoone	Katuste, karniiside remont	200,0
8.4.	Pikajärve mõisa peahoone	Katuse remont	225,0
8.5.	Rosma kauplus-elamu II	Avarii-restaureerimine	125,0
8.6.	Rahumäe mõisa peahoone	Katuse remont	150,0
8.9.	Orava mõisa teenijatemaja	Mantelkorstna konserveeriv katustamine	34,0
8.10.	Kiidjärve vesiveski	Vajumiste uuringud	7,0

Kokku: **1141,0**

IX. PÄRNUMAA

9.1.	Pärnu Suur-Posti 2 elamu	Katuse remont	100,0
9.2.	Kadaka külakooli hoone	Katuse remont	150,0
9.3.	Saarde pastoraadi ait	Katuse projekt ja avarii-remont	100,0
9.4.	Tarva doktoraadi kelder	Projekti koostamine ja avarii-remont	60,0
9.5.	Keblaste mõisa kelder	Katuse avarii-remont	100,0
9.6.	Audru mõisa ait	Kandekonstruksioonide avarii-remont	100,0
9.7.	Pootsi mõisa tuuleveski	Katuse restaureerimine	150,0
9.8.	Pärnu Raeküla algkooli hoone	Kandekonstruksioonide avarii-remont	100,0
9.9.	Kõima mõisa peahoone	Katuse avarii-remont	200,0
9.10.	Lodja postijaama kelder	Katuse ja müüride remont	40,0

Kokku: **1100,0**

X. RAPLAMAA

10.1.	Vaimõisa mõisa ait-kuivati	Projekt, müüride konserveerimine	75,0
10.2.	Raikküla mõisa ait-kuivati	Uuringud, eritingimused, projekt	50,0
10.3.	Kuusiku mõisa peahoone	Projekt, katuste remont	355,0
10.4.	Vardi mõisa kaevumaja	Restaureerimisprojekti koostamine	10,0
10.5.	Kohila mõisa valitsejamaja	Eritingimuste, projekti koostamine	25,0
10.6.	Keava mõisa laut	Projekt, konserveerimine	70,0
10.7.	Kabala mõisa vesiveski	Eritingimuste, projekti koostamine	55,0
10.8.	Kuusiku mõisa tall-tõllakuur	Eritingimuste koostamine	10,0
10.9.	Kasti mõisa ait	Eritingimuste, projekti koostamine	40,0
10.10.	Teenuse mõisa ait-kuivati	Restaureerimine	105,0
10.11.	Kabala mõisa meierei	Eritingimuste, projekti koostamine	80,0
10.12.	Raikküla mõisa valitsejamaja	Eritingimuste, projekti koostamine	80,0
10.13.	Rabivere mõisa viinavabriku vare	Projekt, müüride konserveerimine	100,0
10.14.	Kabala mõisa peahoone	Eritingimuste, projekti koostamine	45,0

Kokku: **1100,0**

XI. SAAREMAA

11.1.	Kaarma pastoraadi kompleks	Restaureerimine	250,0
11.2.	Kaarma koolimaja	Avarii-restaureerimine, järelevalve	250,0
11.3.	Tuulikud	Projektid, avarii-konserveerimine	100,0
11.4.	Koguva Välja talu laut	Katuse restaureerimine	150,0
11.5.	Koguva Saadu talu mõrrakuur	Katuse restaureerimine	100,0
11.6.	Rannaküla mõisa lindla	Remont	200,0
11.7.	Oti mõisa aida varemed	Projekt, konserveerimine	50,0

Kokku: **1100,0**

XII. TARTUMAA

12.1.	Tartu Vabriku 3 elamu	Katuse remont	200,0
12.2.	Tartu Kastani 5 elamu	Katuse remont	200,0
12.3.	Kõrveküla külakool	Katuse uurimistööd ja projekti koostamine	28,0
12.4.	Aru mõisa ait	Avarii-remont	9,0
12.5.	Rõngu kirikumõisa ait	Katuse remondi jätkamine	200,0
12.6.	Tartu Rüütli 15	Keskaegsete müüride drenaaž	127,0
12.7.	Rootsi abimõis	Uurimistööd, projekti koostamine	346,0

Kokku: **1110,0**

XIII. VALGAMAA

13.1.	Sangaste mõisa peahoone	Katuste avarii-restaureerimine	400,0
13.2.	Karula mõisa kabel	Avarii-remont	25,0
13.3.	Riidaja mõisa peahoone	Katuse remont	230,0
13.4.	Valga, Petseri 11 elamu	Seinte avarii-remont	15,0
13.5.	Valga, Vabaduse 31 elamu	Fassaadide restaureerimine	125,0
13.6.	Palupera mõisa ait-kuivati	Avarii-remont	15,0
13.7.	Kuigatsi mõisa moonakatemaja	Avarii-remont	15,0
13.8.	Helme linnusevaremed	Avarii-konserveerimine	125,0
13.9.	Otepää pastoraadi peahoone	Katuse remont	150,0

Kokku: **1100,0**

XIV. VILJANDIMAA

14.1.	Viljandi linnusevaremed	Müüride konserveerimine	300,0
14.2.	Karksi linnusevaremed	Müüride konserveerimine	300,0
14.3.	Polli mõisa viinavabrik	Katuse, akna, ukse remont	16,0
14.4.	Peetrimõisa mõisa valitsejamaja	Katuse remont	100,0
14.5.	Peetrimõisa mõisa laut 2	Kimmkatuse paigaldamine	74,0
14.6.	Polli mõisa tallihoone	Katuse avarii-remont	210,0
14.7.	Viljandi Lossi 35/Posti 18 panga- hoone-elamu	Katuse projekti koostamine ja restaureerim.	100,0

Kokku: **1100,0**

XV. VÕRUMAA

15.1.	Vastseliina mõisa kabel	Restaureerimise lõpetamine	100,0
15.2.	Vastseliina linnus	Avarii-konserveerimine	475,0
15.3.	Sänna mõisa peahoone	Katuse restaureerimine	475,0
15.4.	Väimela mõisa kabel	Avarii-konserveerimine	50,0

Kokku: **1100,0**

Maakonnad kokku: **16625,0**

XVI. RESERV (5%)

Uurimis-projekteerimis- ja avarii- restaureerimistööd, s.h. 2007.a. tööde restaureerimisprojektide koostamine, ettenägemata avariitööd	Mitmesugused konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttööd ning uurimis- ja projekteerimistööd	875,0
---	---	-------

Kokku: **875,0**

Maakonnad ja reserv kokku: **17500,0**