

**MUINSUSKAITSEAMETI 2010.A. ALAEELARVE KINNISMÄLESTISTE
AVARII-RESTAUREERIMISTÖÖDE KOHTA**

Alus: Kultuuriministri 29.12.2009.a käskkirja nr 436 "Kultuuriministeriumi valitsemisala
2010. aasta eelarve kinnitamine" lisa 1

Jrk.nr.	Maakond/mälestis	Tööde liik	Summa	tuh.kr.
KINNISMÄLESTISTE AVARII-RESTAUREERIMISTÖÖD (artikkel 1551)				
I. HARJUMAA				
1.1.	Kose-Uuemõisa mõisa kabel	Müüride restaureerimine, katustamine	344,0	
1.2.	Padise kloostrivaremed	Müüristiku konserveerimine ja katustamine	50,0	
1.3.	Keila kirikuaia kabel 3	Katuse ja seinte restaureerimine	176,0	
			Kokku:	570,0
II. HIUMAA				
2.1.	Soonlepa mõisa moonakamaja	Restaureerimise II järk	219,0	
2.2.	Soonlepa mõisa rehi	Müüride konserveerimine ja katus	99,0	
2.3.	Suuremõisa mõisa peahoone	Katuse avarii-remont	90,0	
2.4.	Putkaste mõisa tall-tõllakuur	Avarii-remont	28,0	
2.5.	Partsi mõisa tuuleveski	Fassaadide restaureerimine	66,0	
2.6.	Suuremõisa mõisa piirdemüürid	Avarii-remont ja taastamine	30,0	
2.7.	Tahkuna tuletorni ülevaataja elamu	Akende restaureerimine	38,0	
			Kokku:	570,0
III. IDA-VIRUMAA				
3.1.	Narva Kreenholmi prügipõletusahi	Projekti koostamine, avarii-restaureerimine	80,0	
3.2.	Kurtna mõisa peahoone	Katuse avarii-remont	90,0	
3.3.	Saka mõisa karjakastell	Katuse avarii-remont	150,0	
3.4.	Maidla mõisa kelder	Katuse avarii-remont	125,0	
3.5.	Jõhvi kalmistu kabel	Projekti ja eritingimuste koostamine, katus	125,0	
			Kokku:	570,0
IV. JÕGEVAMAA				
4.1.	Torma kirikuaia paviljon	Katuse avarii-remont	4,0	
4.2.	Jõgeva mõisa kelder	Projekti koostamine koos eritingimustega	30,0	
4.3.	Kursi pastoraadi köstrimaja	Katuse avarii-remont	243,0	
4.4.	Pala mõisa õllekööök	Akende restaureerimine	21,0	
4.5.	Luu mõisa kavaleridemaja	Avatäidete restaureerimisprojekti koostamine	30,0	
4.6.	Lustivere mõisa ait	Katuse restaureerimise II järk	212,0	
4.7.	Torma pastoraadi peahoone	Karniisi avarii-restaureerimine	30,0	
			Kokku:	570,0

V. JÄRVAMAA

5.1.	Järva-Peetri kirikuaia piirdemüür	Avarii-restaureerimine	35,0
5.2.	Järva-Madise kirikuaia piirdemüür	Avarii-restaureerimine	35,0
5.3.	Ambla pastoraadi peahoone	Eeskoja katuse, akende remont	40,0
5.4.	Ambla kalmistu kabel	Vihmaveesüsteem, välisviimistlus	15,0
5.5.	Paide Simsoni vesiveski	Avarii-konserveerimine, projekti koostamine	45,0
5.6.	Kurisoo mõisa tuuleveski	Avarii-restaureerimine	50,0
5.7.	Paide Tallinna 31 pesuköök	Avarii-remont	95,0
5.8.	Karinu mõisa peahoone	Katuse avarii-remont	90,0
5.9.	Kirna mõisa peahoone	Avarii-restaureerimine	65,0
5.10.	Särevere mõisa peahoone	Interjööride restaureerimine	100,0

Kokku: **570,0**

VI. LÄÄNEMAA

6.1.	Lihula mõisa ait	Katuse restaureerimise III järk	250,0
6.2.	Räägu mõisa tall-töllakuur	Otsaseina ja katuse restaureerimise III järk	200,0
6.3.	Räägu mõisa vesiveski	Avarii-konserveerimine	100,0
6.4.	Virtsu mõisa valitsejamaja	Katuse restaureerimisprojekti koostamine	20,0

Kokku: **570,0**

VII. LÄÄNE-VIRUMAA

7.1.	Porkuni mõisa valitsejamaja	Katuse remont	330,0
7.2.	Pada mõisa valitsejamaja	Katuse remont (jätkamine)	100,0
7.3.	Toolse linnus	Konserveerimine (jätkamine)	100,0
7.4.	Kunda tuletorn	Konserveerimine, projekti koostamine	40,0

Kokku: **570,0**

VIII. PÕLVAMAA

8.1.	Elmar Kitse Suvemaja Valgemetsas	Projekti koostamine, remont	170,0
8.2.	Tilsi mõisa peahoone	Konserveerimine (seenkahjustused)	100,0
8.3.	Rasina mõisa valitsejamaja	Remont II etapp	100,0
8.4.	Mooste mõisa viinakelder	Võlvide, avatäidete restaureerimine	200,0

Kokku: **570,0**

IX. PÄRNUMAA

9.1.	Kurgja talu kalmistu	Piirete remont	60,0
9.2.	Pärnu Väike-Jõe 3 elamu	Avatäidete paigaldamine	45,0
9.3.	Sindi Pärnu mnt 21 elamu	Fassaadide remont	30,0
9.4.	Uue-Varbla mõisa peahoone	Katuse remondi II järk	170,0
9.5.	Pärnu Aia 17 elamu	Välisviimistluse projekti koostamine	20,0
9.6.	Audru mõisa maneež	Müüride konserveerimine	148,5
9.7.	Uue-Varbla mõisa teenijatemaja	Müüride konserveerimine	96,5

Kokku: **570,0**

X. RAPLAMAA

10.1.	Raikküla mõisa ait-kuivati	Parema tiiva avarii-restaureerimise II järk	250,0
10.2.	Juuru kiriku koolihoone	Katuse remont ja projekti koostamine	80,0

10.3.	Kohila mõisa peahoone	Katuse remont	90,0
10.4.	Kuusiku mõisa tall	Katuse remont ja projekti koostamine	50,0
10.5.	Vaimõisa mõisa tuuleveski	Avarii-restaureerimine ja projekti koostamine	100,0

Kokku: **570,0**

XI. SAAREMAA

11.1.	Koguva Sumari talu vankrikuur	Roogkatuse harjamine, müüride remont	56,5
11.2.	Jaani kalmistu kaks kabelit	Konserveerimine	165,9
11.3.	Taaliku mõisa peahoone	Sokli remont, hüdroisolatsioon	100,0
11.4.	Kaarma pastoraadi lauda varemed	Konserveeriva katuse paigaldamine	60,0
11.5.	Ruhnu pastoraadi peahoone	Akende restaureerimine	35,6
11.6.	Koguva Jürna talu kelder 2	Restaureerimine	100,0
11.7.	Õõriku küla Jaagu talu tuulik	Tiibade paigaldamine, võlli restaureerimine	40,0
11.8.	Kihelkonna Hannuse 4 elamu	Vihmaveesüsteemi paigaldamine	12,0

Kokku: **570,0**

XII. TARTUMAA

12.1.	Karlova mõisa peahoone	Avarii-remont	100,0
12.2.	Peedu-Nuti vesiveski hoone 2	Katuse remont	100,0
12.3.	Meeri mõisa peahoone	Vihmaveesüsteemi paigaldamine	50,0
12.4.	Rannu mõisa kärnerimaja	Katuse restaureerimine (laast)	100,0
12.5.	Koruste külakooli hoone	Katuse restaureerimine, projekti koostamine	60,0
12.6.	Tartu Näituse 8/Veski 22 puitelamu	Katuse remont	100,0
12.7.	Väägvere külakooli hoone	Seinte avarii-remont	60,0

Kokku: **570,0**

XIII. VALGAMAA

13.1.	Otepää pastoraadi peahoone	Fassaadide restaureerimine	230,0
13.2.	Helme linnuse varemed	Müüride konserveerimine	70,0
13.3.	Riidaja mõisa ait 1	Katuse projekt, avarii-remont	90,0
13.4.	Sangaste mõisa rehi 1	Katuse projekt, avarii-remont	90,0
13.5.	Kuigatsi mõisa sõiduhobuste tall	Katuse projekt, avarii-remont	50,0
13.6.	Taheva mõisa sepikoda	Avarii-remont	30,0
13.7.	Kuigatsi mõisa tuuleveski	Katuse avarii-remont	10,0

Kokku: **570,0**

XIV. VILJANDIMAA

14.1.	Viljandi linnusevaremed	Müüride konserveerimine	200,0
14.2.	Kärstna mõisa kabel	Konserveerimine-restaureerimine	200,0
14.3.	Lahmuse vesiveski	Seinte avarii-remont	100,0
14.4.	Rõika peeglivabriku veskihoone	Katuse remondiprojekti koostamine	20,0
14.5.	Pilistvere Laenu-Hoiu Ühisuse hoone	Akende restaureerimine	50,0

Kokku: **570,0**

XV. VÕRUMAA

15.1.	Vastseliina linnus	Lõunamüüri avarii-konserveerimine	150,0
15.2.	Väimela mõisa valitsejamaja	Avarii-restaureerimise III järk	150,0
15.3.	Vana-Antsla mõisa kärnerimaja	Katuse restaureerimine	120,0

15.4.	Linnamäe mõisa tall-tõllakuur	Avarii-konserveerimine (põlengujärgne)	100,0
15.5.	Vana-Antsla mõisa kuivati-kelder	Eritingimuste ja remondiprojekti koostamine	50,0
			<hr/>
			Kokku: 570,0
			<hr/>
			Maakonnad kokku: 8550,0

XVI. RESERV (5% 9 000 000-st)

Uurimis-projekteerimis- ja avarii-restaureerimistööd, s.h. 2011.a. tööde restaureerimisprojektide koostamine, ettenägemata avariitööd	Mitmesugused konserveerimis-, restaureerimis- ja remonttööd ning uurimis- ja projekteerimistööd	450,0
		<hr/>
		Kokku: 450,0
		Maakonnad ja reserv kokku: 9000,0