

katastrikood	ETAK-kood	aadress	taluniimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
24504:008:0223	564502	Jassi		C	
24501:001:0684	7681834	Kaasiku		C	
24501:001:0684	572632	Kaasiku		C	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekiviseinad.
24501:001:0684	570663	Kaasiku		Ei määra kaitsekategooriat	
24501:001:0684	568058	Kaasiku		C	
24504:008:0172	5335198	Karkle		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0566	560741	Käänaku		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
24504:008:0566	566074	Käänaku		C	
24504:008:0566	561182	Käänaku		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
24504:008:0104	567914	Lillevälja		C	
24504:008:0104	568057	Lillevälja		C	

24504:008:0104	564483	Lillevälja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
24504:008:0104	5335863	Lillevälja		C	
24504:008:0104	X	Lillevälja		C	
24504:008:0104	6120100	Lillevälja		C	
24504:008:0447	564692	Loo		C	
24501:001:0211	8298912	Loo		C	
24504:008:0447	5335860	Loo		C	
24501:001:0512	568058	Looküla tee lõik 6		Hoonet ei ole	
24501:001:0512	568058	Looküla tee lõik 6		Hoonet ei ole	
24504:008:0571	567239	Matsu		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0571	5335872	Matsu		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0571	568616	Matsu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane katusekonstruktsioon.
24504:008:0571	5335873	Matsu		C	
24504:008:0571	572395	Matsu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.

24504:008:0571	5335874	Matsu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paeakivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
24504:008:1350	6145609	Nurme		C	
24504:008:1350	567622	Nurme		C	
24504:008:1350	566512	Nurme		C	
24504:008:1350	7113386	Nurme		C	
24504:008:0778	6636165	Paevälja		C	
24504:008:0778	6636168	Paevälja		C	
24504:008:0778	5335858	Paevälja		C	
24504:008:0646	554002	Pihlaka		C	
24504:008:0646	7681608	Pihlaka		C	
24501:001:0685	567235	Pihlaõue		C	
24501:001:0685	7681834	Pihlaõue		C	
24501:001:0685	572632	Pihlaõue		Ei määra kaitsekategooriat	
24501:001:0685	7113392	Pihlaõue		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:1191	5335859	Rehe		C	
24504:008:1191	568721	Rehe		C	
24504:008:1191	565475	Rehe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paeakivi ja puit.
24504:008:1191	565474	Rehe		C	
24504:008:0063	562543	Saare		C	
24504:008:0063	566732	Saare		C	

24501:001:0471	5335857	Sireli		C	
24501:001:0471	566510	Sireli		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekiviseinad.
24504:008:0550	561159	Tuule		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
24504:008:0550	561168	Tuule		C	
24504:008:0550	X			B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
24504:008:0550	566627	Tuule		C	
24504:008:0453	5334927	Tuulemäe		C	
24504:008:0453	564491	Tuulemäe		C	
24504:008:0453	567236	Tuulemäe		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
24504:008:0453	5334926	Tuulemäe		C	
24504:008:0159	5334720	Vahteri		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0815	548480	Vanatalu		C	
24504:008:0815	549682	Vanatalu		C	
24504:008:0815	6626024	Vanatalu		C	

24504:008:0815	554000	Vanatalu		C	
24504:008:0815	6626026	Vanatalu		C	
24504:008:0815	549666	Vanatalu		C	
24504:008:0815	549664	Vanatalu		C	
24504:008:0815	548421	Vanatalu		C	
24504:008:0815	548481	Vanatalu		C	
24504:008:0815	5334719	Vanatalu		C	
24504:008:0815	549667	Vanatalu		C	
24504:008:0815	553999	Vanatalu		C	
24504:008:0815	6120274	Vanatalu		C	
24504:008:0815	6120260	Vanatalu		C	
24504:008:0813	554001	Vanatalu tehнопark		C	
24504:008:0813	548425	Vanatalu tehнопark		C	
24504:008:0813	553998	Vanatalu tehнопark		C	
24504:008:0813	548422	Vanatalu tehнопark		C	
24501:001:0620	7717175	Veski		C	
24501:001:0620	5335742	Veski		C	
24501:001:0620	5334925	Veski		B	Ajalooline veski, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning iseloomustab piirkonnale iseloomulikke ehitustradistioone ja paekivi kasutust. Ehitises on säilinud osaliselt algupäraseid paekivimüürid.
24501:001:0620	5334924	Veski		C	
24504:008:0647	554004	Väikekünka		C	
24504:008:0376	5335859	Väljaotsa		Hoonet ei ole	

24504:008:0080	566514	Värava		B	Rehielamu, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutus, kus on kombineeritud paekivi ja puit. Hoone on hilisemal ajal ümber ehitatud.
24504:008:0080	567679	Värava		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
24504:008:0080	564493	Värava		C	
24504:008:0080	568315	Värava		C	