

Puitkarkass-seina olemasoleva soojustuse asendamine

VS-P-08 - Puitkarkassi soojustuse vahetus



* vana soojustuse eemaldamiseks vajalik teha ava seina alaossa ning uue puistevilla lisamiseks ava seina ülaossa

VS-P-08 - Puitkarkassi soojustuse vahetus



* vana soojustuse eemaldamiseks vajalik teha ava seina alaossa ning uue puistevilla lisamiseks ava seina ülaossa


Allalaadimine

Järgmine

1 | 1

Eelmine

VS-P-08 - Puitkarkassi soojustuse vahetus



* vana soojustuse eemaldamiseks vajalik teha ava seina alaossa ning uue puistevilla lisamiseks ava seina ülaossa

Puitkarkass-seina olemasoleva soojustuse asendamine tõhusamaga: peale olemasoleva seina täidise eemaldamise asendatakse see kaasaegsema soojustusega. Mõlema külje viimistluskihid saavad suures osas säilida, kuid soojustuse asendamiseks tuleb teha lokaalsed avad, seina paksus ei muutu.

Joonise tähis: **VS-P-08**

- ✓ lihtsustatud perspektiivjoonis

  VS-P-08_laudis_3D.pdf | 94.5 KB | pdf

- ✓ spetsialisti joonis

- **VS-P-08_laudis_2D.pdf | 209.44 KB | pdf**

- spetsialisti joonis

  DWG lisamisel

- spetsialisti joonise lisainfo

  VS-P-08_laudis_lisa.pdf | 195.94 KB | pdf

Viimati uuendatud 23.10.2026