



### MÄRKUSED

1. Esitatud on põhimõtteline lahendus. Iga objekti tuleb lahendada vastavalt reaalsele olukorrale.
2. Lindude pääs müüripealsele tuleb takistada tuulutuspiludega laudisega, väga konarlikul müüril võib lisaks kasutada ka 2x2cm silmaga Zn võrku. Tuulutuspilud laudade vahel ei tohiks olla suuremad kui 15-20mm.
3. Müüri nurgad, üleminekud otsaviilule ja otsaviilu harja tsoon, mis ei jagune täpselt päikesepaneelide sammuga, lahendada tummade abipaneelidega vm. moodulisse sobituvat aias kestvat katusematerjaliga.