



























































katastrikood	ETAK kood	adress	foto	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
89713.003.00 58	216766	Aasa 6 // Aasa 6a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu. Säilinud algne maht ja fassaadilahendus. Interjäär on kaasajastatud.
89713.003.00 58	8456447	Aasa 6 // Aasa 6a		B	19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiva hoovimaja hästi lahendatud rekonstruktsioon.
89713.003.00 49	218690	Järve 7		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv üüritubadega linnakodaniku elamu. Põhimahus säilitanud ajaloolise välisilme.
89713.003.00 49	7062435	Järve 7		Lammutatud	
89713.003.00 90	6125454	Järve 5		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tüüpiline linnakodaniku elamu. Autentne eksterjäär on säilinud vaid põhimahu ulatuses, fassaadid uuendatud.
89713.003.00 90	213891	Järve 5		B	Viljandi linnas tüüpiline, 19. sajandil ehitatud ja vernakulaarne abihoone.
89713.003.02 80	217913	Aasa 4		C	
89713.003.02 80	211016	Aasa 4		C	
89713.003.00 01	6368419	Aasa 2		C	
89713.003.00 01	214862	Aasa 2		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.01 10	210769	Järve 3		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.00 34	6753284	Ranna pst 1		C	
89713.003.00 34	6850823	Ranna pst 1		B	Hästi säilinud 1960. aastate modernistliku arhitektuuriga linnastaadioni sissepääs-pääsahoone.
89713.003.00 35	216635	Ranna pst 3		C	
















89713.003.00 42	219565	Vesiflirdi allee 3		C	
89713.003.00 33	216551	Supeluse		C	
89713.003.00 46	220578	Ranna pst 11		B	Hästi säilinud 1960. aastate modernistliku arhitektuuriga vetelpääste hoone.
89713.003.00 33 // 89713.003.00 39	211073	Ranna pst 7		C	
89713.003.00 33//89713: 003:0039	6353683	Ranna pst 13		B	Kaasaegne, loomingulise arhitektuurse lähenemisega muinsuskaitseala rikastav sõudebaasi hoone.
89713.003.00 10	212209	Järve 6		B	1930. aastate traditsionalismi esindav ühepereelamu.
89713.003.00 11	213334	Liiva 15		B	Viljandile iseloomulik 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga tüüpelamu.
89713.003.00 47	213362	Tartu 48		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu. Osaliselt rekonstrueeritud.
89713.003.00 20	210080	Tartu 46		C	
89713.003.02 60	220357	Tartu 44 // 44a		B	
89713.003.02 60	209232	Tartu 44 // 44a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv otsafassaadiga tänavale ulatuv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.02 60	6091329	Tartu 44 // 44a		C	
89713.003.02 50	7063196	Tartu 42 // 42a		C	
89713.003.02 50	218038	Tartu 42 // 42a		C	
89713.003.02 50	212396	Tartu 42 // 42a		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 20. sajandi alguse ehitustraditsioone järgiv ühekorruseline puitelamu. Hilisemal ajal osaliselt ümberehitatud, kuid säilitanud algupärase mahu.















89713.003.00 26	219643	Tartu 40		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.00 48	217608	Tartu 40a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv, algselt ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu. Säilinud algne maht, fassaadid ja interjöörid on ümberehitatud.
89713.003.02 40	216761	Tartu 38a		B	Teise maailmasõjajärgne autentselt säilinud tüüpprojektikohane individuaalelamu.
89713.003.01 30	6355275	Tartu 38	-	Hoone puudub	
89713.003.01 30	214386	Tartu 38	-	Hoone puudub	
89713.003.01 30	6355281	Tartu 38		C	
89713.003.01 30	6355280	Tartu 38		C	
89713.003.01 30	216156	Tartu 38		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu-tööstushoone, mille eksterjööris on säilinud mitmeid autentsid detaile.
89713.003.01 80	225451	Tartu 36		C	
89713.003.01 80	214645	Tartu 36		C	
89713.003.00 24	218036	Liiva 3		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa nurgahoone tüüpfassaade järgiv puhasvuuk tellislaos uhkem kodanikelamu. Säilinud autentsed põhimahu ja fassaadidega, osaliselt on algupäraseid detaile säilinud ka interjööris.
89713.003.00 24	209894	Liiva 3		C	
89713.003.00 24	6355272	Liiva 3		C	
89713.003.00 23	213882	Liiva 7		C	
89713.003.00 23	217775	Liiva 7		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
















89713.003.01 70	216632	Liiva 9		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv kõrge maakivisokli ja puhasvuuk tellisestega ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.01 70	6355256	Liiva 9		C	
89713.003.01 50	220527	Liiva 11		B	1950. aastate modernistlik individuaalelamu.
89713.003.01 90	216433	Liiva 13		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ringi läbikäidavate tubadega linnakodaniku elamu. Autentse välisilme on säilitanud vaid kõrge maakivisokkel, fassaadid ja interjöörid on kaasajastatud.
89713.003.01 90	6752410	Liiva 13		C	
89713.003.01 90	6133069	Liiva 13		C	
89713.003.03 20	224533	Liiva 15a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ebatüüpilisem, kuid võrdlemisi autentse välisilmega säilinud kõrge maakivisokli, pultkatuse ning kombineeritud tellis- ja puitseintega elamu.
89713.003.02 90	216166	Liiva 15b		C	
89713.003.00 11	224435	Liiva 15		C	
89713.003.00 40	210223	Liiva 10		B	Hästi säilinud mahu ja detailidega 1950. aastate uusfunktsionalistliku arhitektuuriga individuaalelamu.
89713.003.01 60	214572	Liiva 8		B	20. sajandi alguses ehitatud maakivisokli ja tellisestega elamu. Säilinud ajalooline maht, hoone interjäär ja osaliselt ka välisilme on kaasajastatud.
89713.003.02 10	213881	Liiva 6		C	
89713.003.02 10	215610	Liiva 6		B	Algselt Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu, mis on erinevatel perioodidel tehtud ümberehitustega kaotanud oma ehitusaegse arhitektuurse
89713.003.00 60	215005	Liiva 4		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandi lõpu eeslinna üürimaja tüüpi puithistoritsistlik elamu.
89713.003.00 60	214047	Liiva 4		C	
















89713.003.01 00	226962	Tartu 34		B	Autentsena säilinud eksterjööriga Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv historitsistlik korterelamu.
89713.003.01 00	211600	Tartu 34		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioonidele ebatüüpiline tellistest abihoone.
89713.003.02 70	213540	Tartu 32b		C	
89713.003.00 30	219856	Tartu 28 // 28a // 30		C	
89713.003.00 30	216659	Tartu 28 // 28a // 30		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv vernakulaarse iseloomuga elamu-abihoone võrdlemisi autentsena säilinud välisilme ja interjööriga.
89713.003.00 30	223340	Tartu 28 // 28a // 30		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfaasade järgiv hoone, eksterjäär ja interjäär on autentselt säilinud.
89713.003.00 30	216633	Tartu 28 // 28a // 30		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv historitsistlik saunahoone.
89713.003.01 40	225918	Kraavi 4		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tööstushoone.
89713.003.01 40	219830	Kraavi 4		C	
89713.003.00 50	6355385	Supeluse 1a		C	
89713.003.00 45	212394	Supeluse 3		C	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfaasade järgiv ühetoaliste üüritudade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.00 45	6752413	Supeluse 3		C	
89713.003.00 45	6355310	Supeluse 3		C	
89713.003.00 27	215403	Ranna pst 6 // 6a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv historitsistliku arhitektuuristiiliga linnatapamaja hoone.
89713.003.00 27	6752416	Ranna pst 6 // 6a		B	Ajalooline historitsistliku arhitektuuristiiliga Viljandi linnatapamaja kontor-abihoone. Esimese korruse maht on ajalooline, kaks ülemist korrust on kaasaegsed.
















89713.003.03 00	6089200	Supeluse 14		C	
89713.003.03 00	214033	Supeluse 14		C	
89713.003.03 60	216488	Roosi 6		Mälestis	
89713.003.03 60	224438	Roosi 6		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv abihoone.
89713.003.03 50	217633	Roosi 4		B	Hästi säilinud mahtude ja detailidega 1950. aastate modernistliku arhitektuuriga individuaalelamu.
89713.003.00 44	220407	Trepimägi 3		B	Säilinud eksterjöõri ja interjöõriga 1920. aastate lõpu kortermaja, mis on varajane näide Eesti funktsionalistlikust arhitektuurstiilist.
89713.003.00 44	220751	Trepimägi 3		C	
89713.003.00 28	6368966	Roosi 2d		C	
89713.003.00 29	214352	Roosi 2c		C	
89713.003.00 31	6368965	Roosi 2b		C	
89713.003.00 32	6368964	Roosi 2a		C	
89713.003.00 03	6902483	Oru 17		C	
89713.003.00 03	6355329	Oru 17		C	
89713.003.00 03	224022	Oru 17		B	Viljandile tüüpiline 19. sajandi esimeses pooles ehitatud ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu.
89713.003.00 07	213674	Oru 19		B	20. sajandi alguse keskklassi linnakodaniku uusrenessanslik villa. Võrdlemisi autentselt säilinud näide muinsuskaitseala Trepimäe villade piirkonnale iseloomulikust hoonestusest.
















89713.003.00 07	213311	Oru 19		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv arhitektuurselt miljööväärtuslik villa Sellheim'i abihoone.
89713.004.00 14	504265	Trepimägi 6a		C	
89713.004.00 16	472214	Trepimägi 6		A	Hästi säilinud eksterjöõri ja interjöõri detailidega näide 1920. aastate traditsionalismist ja selle mugandamisest Trepimäe villade piirkonda.
89713.004.00 22	214401	Oru 21		A	Hästi säilinud eksterjöõri ja interjöõri detailidega näide 1920. aastate saksalikus heimatstiilis villast Trepimäe villade piirkonnas.
89713.004.00 21	7915026	Oru 21a		C	
89713.004.02 40	6090855	Oru 23		C	
89713.004.02 40	222774	Oru 23		B	Algse mahu ja välisilmega säilinud näide 1920. aastate traditsionalistlikust korterelamust.
89713.004.02 40	6090424	Oru 23		C	
89713.004.02 40	6353657	Oru 23		C	
89713.004.02 00	215280	Ranna pst 12		B	Teise maailmasõja järgne esinduslik modernistlik individuaalelamu. Hea näide arhitekt Ott Puuraidi loomingust.
89713.004.02 00	6090426	Ranna pst 12		B	Teise maailmasõja järgse modernistliku individuaalelamu juurde kuulunud modernistlik aiamaa. Autentselt säilinud modernistliku puidust kõrvalhoone iseloomulik näide.
89713.004.01 20	215681	Ranna pst 14		A	Hästi säilinud eksterjöõri ja interjöõriga Teise maailmasõja järgne esinduslik modernistlik individuaalelamu.
89713.004.01 20	220832	Ranna pst 14		B	Ranna pst 14 elamule 1970. aastatel lisatud, elamuga arhitektuurselt sobituv majandustiib.
89713.004.0120	6255484	Ranna pst 14		C	
89713.004.00 03	6133746	Ranna pst 16		C	
















89713.004.00 18	6752423	Ranna pst 20		C	
89713.002.03 00	220409	Mäe 14		B	Viljandile tüüpiline 20. sajandi esimeses pooles ehitatud ühetoaliste üüritubade ja keskkoridoriga elamu. Säilinud algupärane maht, põhikonstruktsioonid ja välisilme, samuti mitmeid fassaadidetaile, sh arvukalt algseid ülaosas juugendipärase tiheda prossijaotusega aknaraame ja
89713.002.03 00	209010	Mäe 14	-	Hoone puudub	
89713.002.03 00	6744572	Mäe 14		C	
89713.002.00 70	214651	Mäe 12		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 1920. aastatel ehitatud traditsionalistlik kortermaja. Säilinud on algne maht ja arhitektuurne fassaadilahendus.
89713.002.00 04	218100	Mäe 8		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühiskondliku funktsiooniga hoone. Säilinud on algupärane maht ja põhikonstruktsioonid, eksterjäär ja interjäär on tugevalt uuendatud.
89713.002.00 03	214459	Mäe 8a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv väikeelamu. Säilinud on algupärane maht, põhikonstruktsioonid ja arhitektuurne välisilme.
89713.002.00 03	6355103	Mäe 8a		C	
89713.002.03 80	227187	Mäe 4		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv ühiskondlik hoone. Säilinud on algupärane maht, korterelamuks kavandamisel on hoone tugevalt ümber ehitatud ja kaasajastatud.
89713.002.01 10	213755	Posti 26 // 26a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu. Säilinud on algupärane maht, eksterjäär ja interjäär on ümberehitatud.
89713.002.01 10	224041	Posti 26 // 26a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv üüritubade ja keskkoridoriga elamu. Säilinud on ajalooline maht, põhikonstruktsioonid ja välisilme, sh algupärased valgmikaknaga puidust raam-tahvel konstruktsioonis välisüksed.
89713.002.01 10	6368612	Posti 26 // 26a		C	
89713.002.00 30	214830	Posti 24		C	
89713.002.00 30	214955	Posti 24		A	Hästi säilinud eksterjööri ja interjööri 20. sajandi alguse saksalikus heimatstiilis keskklassi elamu-fotoateljee.
89713.002.02 90	213709	Koidu 8		C	
















89713.002.02 90	212795	Koidu 8		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv klassitsistlike elementidega historitsistlik korterelamu. Säilinud algupärane maht ja võrdlemisi algne välisilme.
89713.002.02 30	222779	Posti 26b		C	
89713.002.00 60	215672	Mäe 6 // 6a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv algselt ühetoaliste üüritubade ja keskkoridoriga elamu. Säilinud on hoone algne maht ja põhikonstruktsioonid.
89713.002.00 60	217743	Mäe 6 // 6a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv algselt ühetoaliste üüritubade ja keskkoridoriga elamu. Säilinud on algne maht ja põhikonstruktsioonid, hoones on tehtud hilisemaid juurde- ja ümberehitusi.
89713.002.00 60	6368740	Mäe 6 // 6a		C	
89713.002.00 80	214294	Mäe 10a		C	
89713.002.00 80	209810	Mäe 10a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioonidega, kuid ümberehituste käigus kujunenud elamu.
89713.002.00 90	211393	Koidu 6		C	
89713.002.00 90	221175	Koidu 6		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv juugend- ja heimatstiili eeskujudega korterelamu. Säilinud algupärane maht, põhikonstruktsioonid ja osa detaile (sh juugendlikke aknaraame, terpikoja puittrepp ja korterite välisuksi).
89713.002.02 40	214913	Koidu 4		B	Viljandi 18. ja 19. sajandi ehitustraditsioone järgiv äri-elamuhuone. Kuulub Tartu tn 19 elamuga ühisesse arhitektuursesse ansamblisse. Hoone maht on kujunenud erinevate ehitusetappide käigus.
89713.002.02 40	216426	Koidu 4		C	
89713.002.01 00	216660	Koidu 2 // Tartu 17		C	
89713.002.01 00	224220	Koidu 2 // Tartu 17		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlike Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv võrdlemisi autentse välisilmega säilinud hoone. Kuulub Tartu tn 19 elamuga ühisesse arhitektuursesse ansamblisse.
89713.002.00 15	6368728	Tartu 19		C	
89713.002.00 15	213694	Tartu 19		Mälestis	
















89713.002.0015	6355100	Tartu 19		C	
89713.002.0015	219534	Tartu 19		C	
89713.002.0260	220738	Tartu 21 // 21a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kõrge maakivisokli ja krohvimata tellisfassaadidega korterelamutööstushoone. Teine korrus on ehitatud hiljem. Säilinud on hoone ajalooline välisilme.
89713.002.0260	7146764	Tartu 21 // 21a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kõrge maakivisokli ja krohvimata tellisfassaadidega korterelamutööstushoone. Teine korrus on ehitatud hiljem. Säilinud on hoone ajalooline välisilme.
89701.001.0423	214484	Tartu 15a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kroonuhuone. Säilinud algupärane maht ja põhikonstruktsioonid.
89713.002.0130	6970196	Koidu 3		C	
89713.002.0040	220817	Koidu 5 // Posti 22		Mälestis	
89713.002.0017	6090087	Posti 20a		C	
89713.002.0017	210066	Posti 20a		C	
89713.002.0150	6368878	Posti 20		C	
89713.002.0150	212000	Posti 20		B	Kaasajal rekonstrueeritud, kuid muinsuskaitseala väärtusi kandev 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse klassitsistlik majandushoone.
89713.002.0005	209011	Lossi 30		C	
89713.002.0005	216394	Lossi 30		B	18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse barokk-varaklassitsistlikus stiilis vana-balti tüüpi linnakodaniku elamu. Üks esimesi uuslinna hooneid. Säilinud on ajalooline maht, põhikonstruktsioonid ja mitmed algupärased fassaadidetailid.
89713.002.0005	208948	Lossi 30		C	
89713.002.0270	214485	Lossi 28		B	20. sajandi alguse juugendstiilis keskklassi kortermaja. Säilinud algupärane maht ja välisilme, samuti mõningaid interjöörielemente.




89713.002.02 80	220818	Lossi 26		Mälestis	
89713.002.02 80	6368393	Lossi 26		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev tsaariaegne majandushoone. Osaliselt hävinud.
89713.002.00 18	434064	Tartu 15b		B	Kaasajal põhjalikult rekonstrueeritud kuid muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandi ehitustraditsioone järginud hoovimaja.
89701.001.04 25	6127662	Tartu 15		B	19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv sõjaväehoone. Säilinud on hoone algupärane maht ja põhikonstruktsioonid, tagumisel fassaadil on hilisem juurdeehitus.
89713.002.04 00	215994	Oru 9		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu-kool. Hea näide 19. sajandi I poole vanabalti tüüpi kuid varaklassitsistlike stiilimõjutustega hoonest. Eksterjöör säilinud autentsena. Kultuurilooliselt oluline hoone piirkonnas.
89713.002.04 00 // 89713.002.03 60	214358	Oru 9		C	
89713.002.03 60	217814	Oru 9a		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev algupärase välisilmega nõukogudeaegne puidust ridaelamu.
89713.002.01 80	219474	Tartu 24		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tööstushoone. Hea näide oma ajastu väikelinna tööstuskompleksist.
89713.002.01 80	6355399	Tartu 24		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tööstushoone. Hea näide oma ajastu väikelinna tööstuskompleksist.
89713.002.01 80	225026	Tartu 24		B	Mitmete algsete detailidega säilinud 19. sajandi II poole elamu-tööstushoone. Hea näide oma ajastu väikelinna tööstuskompleksist. Osa R. Natuse värvimisvabriku hooneansamblist.
89713.002.00 25	213864	Tartu 26		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu-töökoda. Autentselt säilinud ja suurepärase näide oma ajastu väikeelamu-töökojast.
89713.002.03 20	6127302	Tartu 24a		B	20. sajandi alguse tööstushoone. Hea näide oma ajastu väikelinna tööstuskompleksist. Silmapaistev näide 20. sajandi alguse ekspressionistlikust - art deco'likust väikehoone fassaadikujundusest. Osa R. Natuse värvimisvabriku hooneansamblist.
89713.002.03 20	6355394	Tartu 24a		C	
89713.002.00 07	214922	Tartu 22		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu-tööstushoone. Säilinud on hoone algne maht ja põhikonstruktsioonid.
89713.002.03 90	213537	Tartu 20		B	Silmapaistva välisilmega 20. sajandi alguse suur tellishistoritsistlik äri-korterimaja. Eksterjööris ja interjööris on säilinud mõõdukalt autentseid detaile.
















89713.002.03 90 // 89713.002.03 70	6355374	Tartu 18 // 20		C	
89713.002.03 70	216489	Tartu 18		B	20. sajandi alguse historitsistlik äri- ja kortermaja. Hea ja võrdlemisi autentsena säilinud näide tellishistoritsismist. Autentseid detaile on säilinud eksterjööris ja interjööris mõeldukalt.
89713.002.03 70	223363	Tartu 18		C	
89713.002.04 20	214471	Tartu 16		B	20. sajandi alguse juugendstiilis äri- ja kortermaja. Säilinud algse mahu ja välisilmega. Autentseid detaile on säilinud mõeldukalt.
89713.002.04 20	6368202	Tartu 16		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv vernakulaarne abihoone. Üks vähestest nii hästi säilinud kahekorruselistest abihoonetest Viljandis. Lisaks mahule ja konstruktsioonidele on säilinud ka rohkelt autentseid detaile.
89713.002.01 70	6125593	Tartu 14		B	20. sajandi alguse heimatstiilis äri- ja kortermaja, mis on säilinud autentsel mahu, välisilme ja mitmete detailidega.
89713.002.01 70	6355371	Tartu 15		B	20. sajandi alguse silikaattellis-puit vahvärkkonstruktsiooniga abihoone-kuur. Vähestest tänini säilinud vahvärktarindiga abihoonetest Viljandis. Silikaattellige varajane kasutamine.
89713.002.02 00	222841	Lossi 22		C	
89713.002.03 40	6125592	Lossi 20		B	19.-20. sajandil erinevate ehitusetappide käigus kujunenud modernistlik kortermaja. Avatäited ja interjöörid on teise maailmasõja järgsed.
89713.002.03 50	6125591	Lossi 18		B	19.-20. sajandil erinevate ehitusetappide käigus kujunenud modernistlik kortermaja.
89713.002.03 30	216575	Oru 3		C	
89713.002.03 30	215328	Oru 3		C	
89701.001.04 78	217912	Oru 3a		C	
89713.002.01 60	218852	Oru 5a // 5b		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv puukuur-pesuköök.
89713.002.0160	215165	Oru 5a // 5b		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tüüpiline elamu. Säilinud on algne hoonemaht, arhitektuurne ilme ja mõningaid autentseid detaile.














89713.002.01 60	211389	Oru 5a // 5b		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv hoovielamu. Säilinud on algupärane maht ja konstruktsioonid, samuti autentseid detaile.
89701.001.04 76	6355379	Oru 7c		C	
89701.001.04 76	506770	Oru 7c		C	
89713.002.04 10	216821	Oru 7a		A	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv hoovielamu, mille teeb silmapaistvaks suvituskultuurile omane saelõikelise puitpitsiga ruumikas veranda ning esifassaadi konsoolne sisseaste. Säilinud arvukalt autentseid detaile.
89713.002.00 01	214669	Oru 7		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu-kool. Säilinud algupärase arhitektuurse ilme ja mitmedetailidega.
89713.002.04 40	219259	Oru 7b		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandi abihoone, mis on kaasajal põhjalikult rekonstrueeritud elamuks. Algne maht on ümberehitatud (hoone oli algselt kitsam).
89710.001.00 01	214915	Posti 19		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu, säilinud on algupärane maht ja konstruktsioonid, samuti autentseid detaile.
89710.001.00 01	6950263	Posti 19		C	
89710.002.03 70	216157	Koidu 7a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu. Säilinud on hoone algupärane maht, konstruktsioonid ja üldine arhitektuurne välisilme.
89710.002.03 70	210462	Koidu 7a		C	
89710.002.03 20	6368827	C. R. Jakobsoni 16		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv väikeelamu, von Stryck' linliku aadlielamu (Jakobsoni tn 16) abihoone.
89710.002.03 20	216122	C. R. Jakobsoni 16		B	Mõisnik von Stryck' historitsistlikus arhitektuuristilis elamu. Silmapaistev näide 19. sajandi Eesti väikelinna aadlielamust. Säilinud algupärase välisilmega.
89710.002.03 20	6962122	C. R. Jakobsoni 16		C	
89710.002.03 20	219464	C. R. Jakobsoni 16		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv majandushoone, osa von Stryck' linliku aadlielamu (Jakobsoni tn 16) ehitusansamblist. Säilinud algne maht ja põhikonstruktsioonid.
89710.002.02 30	224429	C. R. Jakobsoni 14a		C	














89710.002.00 10	215351	C. R. Jakobsoni 14		B	20. sajandi alguse historitsistlik neorenessans-stiilis aadliku linnaelamu. Silmapaistev näide Eesti arhitektuuriajaloo stiilipuhtust taotlevast palazzo-hoonetüübist. Säilinud algupärase mahu ja välisilmega, interjöörid on kaasaajastatud.
89710.002.03 60	220429	Posti 15		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu. Üks varasemaid Uuslinna hoonetest. Säilinud algse mahu ja arhitektuurse ilmega, eksterjööris on mitmeid autentseid detaile.
89710.002.03 40	6255490	Posti 15		C	
89710.002.03 40	216732	Posti 15		C	
89710.002.03 40	215341	Posti 15		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv hoovielamu, mille olemasolev mahuline lahendus ja detailid pärinevad erinevatest ehitusettepidest.
89710.002.03 40	212110	Posti 15		C	
89710.002.03 50	211365	Posti 15b		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu. Hoone on üks varasemaid Uuslinna hoonetest ja osa Posti tn 15 hooneansamblist. Säilinud algne maht, põhikonstruktsioonid ja üksikud detailid.
89710.002.03 30	219251	Posti 17		B	Muinsuskaitseala stalinistlikku kihistusse kuuluv 1950. aastate stalinistliku uusklassitsistliku arhitektuuriga administratiivhoone.
89710.002.03 30	214457	Posti 17		C	
89710.002.03 80	210502	Koidu 7b		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv hoovielamu-pesuköök. Säilinud on algupärane tulemüür ja osa põhikonstruktsioone, hoone on suures osas mahuliselt ümberehitatud.
89710.002.03 00	225353	Lossi 37		B	Hea näide Viljandile tüüpilisest 20. sajandi alguse tellishistoritsistlikust hoonest, mille eksterjööris on säilinud arvukalt autentseid fassaadidetaile.
89710.002.03 00	211748	Lossi 37		C	
89710.002.03 00	212012	Lossi 37		C	
89710.002.02 10	216113	Posti 11		Mälestis	
89701.001.07 62	212797	Posti 9 // 9a		B	Viljandile tüüpiline tellishistoritsistlik 20. sajandi alguse kortermaja. Kaasaegsete lisandustega, kuid suures osas autentse arhitektuurse ilme ja mitmete eksterjööridetailidega hoone. Interjöörides säilinud vaid üksikuid detaile.













89701.001.07 62	216257	Posti 9 // 9a		B	20. sajandi alguse ajalooline äri- ja abihoone. Nõukogude ajal laiendatud ja kaasajal rekonstrueeritud kauplus-garaažiks.
89710.002.02 70	6090853	Posti 7 // 7b		B	19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline historisistlik korterelamu, mis on säilinud võrdlemisi autentsena.
89710.002.02 70	6127778	Posti 7 // 7b		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tellisfassaadidega abihoone.
89710.002.02 40	217647	Posti 7a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu. Säilinud on hoone põhimaht ja -konstruktsioonid.
89710.002.02 40	6255332	Posti 7a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tellistest külgeinte ja tulemüüriiga lihtne abihoone. Säilinud algses mahus, puitosad on uuendatud.
89710.002.02 50	216159	Posti 5 // 5a		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühetoaliste üüritubade ja köök-keskkoridoriga elamu. Säilinud on hoone ajalooline põhimaht ja arhitektuurne välisilme.
89710.002.02 50	214071	Posti 5 // 5a		C	
89710.002.02 50	214446	Posti 5 // 5a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv hoovielamu-abihoone. Säilinud ajalooline maht ja põhikonstruktsioonid, samuti mõningaid autenteid detaile nii eksterjööris kui interjööris.
89710.002.01 80	6126977	Posti 3 // 3a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv hoovielamu-abihoone. Säilinud ajalooline maht ja põhikonstruktsioonid, samuti autenteid fassaadidetaile.
89710.002.01 80	220747	Posti 3 // 3a		B	19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline korterelamu, mis on säilinud võrdlemisi autentsena.
89710.002.01 80	214869	Posti 3 // 3a		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ajalooline abihoone.
89710.002.00 11	508959	Posti 1a		C	
89710.002.00 12	6127309	Posti 1		Mälestis	
89710.002.02 20	231886	Tallinna 18		C	
89710.002.01 10	216573	C. R. Jakobsoni 8		Mälestis	
















89710.002.01 10	213680	C. R. Jakobsoni 8		C	
89710.002.00 50	212015	C. R. Jakobsoni 10		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu. Säilinud on algupärane maht, põhikonstruktsioonid, arhitektuurne ilme ja mitmed fassaadidetailid.
89710.002.00 50	6368328	C. R. Jakobsoni 10		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv abihoone. Säilinud on algupärane maht, põhikonstruktsioonid, arhitektuurne ilme ja mõned autentsed eksterjööridetailid.
89701.001.07 63	229962	J. Liivi 3		B	20. sajandi esimesel veerandil, kahes etapis ehitatud ajalooline korterelamu. Säilinud on hoone ajalooline maht, põhikonstruktsioonid ja üksikuid ühekorruselise hoonemahu autentsed detaile. Hoovi pool on tehtud hilisemaid ümberehitusi.
89701.001.07 63	209020	J. Liivi 3		C	
89701.001.07 63	219884	J. Liivi 3		C	
89701.001.07 63	224238	J. Liivi 3		C	
89715.002.00 02	216588	Tallinna 5		Mälestis	
89701.001.07 44	212364	Tallinna 3 // Turu 3		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ja algupärasel mahus säilinud tüüpiline ladu-tootmishoone 20. sajandi kolmandast kümnendist.
89701.001.07 44	6368349	Tallinna 3 // Turu 3		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ja algupärasel mahus säilinud 1930. aastatest pärinev tüüpiline tellistest ladu-tootmishoone.
89701.001.07 44	6127490	Tallinna 3 // Turu 3		B	Osaliselt kaasajal ümberehitatud, kuid kultuuriloolise tähtsusega 19. sajandil ehitatud Viljandi mõisa kõrtsihoone.
89701.001.07 44	214590	Tallinna 3 // Turu 3		B	Viljandi majandusajaloolise tähtsusega 20. sajandi alguse ärihoone.
89701.001.07 44	213748	Tallinna 3 // Turu 3		C	
89715.002.01 50	219846	Vaksali 2a		C	
89715.002.00 07	6133725	Kaalu 2 // Vaksali 4		C	












89715.002.00 07	471235	Kaalu 2 // Vaksali 4		A (sammastega osa)	Eestis haruldane näide 1950. aastate stalinistlikust spordihoonest, millel on säilinud algupärased avatäited ja fassaadidekoor, suures osas ka algne ruumiplaneering ning arvukalt interjööridetaile.
89715.002.00 07	471235	Kaalu 2 // Vaksali 4		C (hilisem lisandus)	
89701.001.04 67	213148	Vaksali 2		C	
89701.001.04 67	214416	Vaksali 2		C	
89713.003.00 43	215660	Oru 15 // 15a		B	Väga hästi säilinud Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv korterelamu. Interjööris on säilinud lihtpottahje ja pliite, profileeritud piirdeliistudega tahveluksi ja laudpõrandaid.
89713.003.00 43	219229	Oru 15 // 15a		Mälestis	
89713.003.00 43	217648	Oru 15 // 15a		C	
89713.003.00 57	6355318	Roosi tn 3		C	
89713.003.00 06	6883097	Supeluse 10		C	
89713.003.00 06	210440	Supeluse 10		C	
89713.003.00 15	6127785	Roosi 5/1		C	
89713.003.00 14	6127786	Roosi 5/2		C	
89713.003.03 80	214173	Supeluse 8		C	
89713.003.03 80	213366	Supeluse 8		B	Hästi säilinud kahest vanemast ehitusetapist koosnev Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv ühe- ja kahekorruseline korterelamu.
89713.003.03 40	213355	Oru 11		B	Kahest hoonemahust kokku liidetud Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv autentse välisilme ja arvukate autentsete eksterjööridetaillidega säilinud korterelamu.
















89713.003.03 40	6090854	Oru 11		C	
89713.003.00 22	227336	Oru 13		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu. Säilinud on ajalooline maht, põhikonstruktsioonid ja mitmeid autentseid detaile eksterjööris ja interjööris.
89713.003.00 22 // 89713.003.03 30	6355337	Oru 13 // 13a		C	
89713.003.03 30	6126988	Oru 13a		C	
89713.004.01 80	214096	Oru 25		B	19. sajandi lõpul ehitatud Viljandi kõrgklassi kuuluva Schöler'i perekonna suvemaja, mis on säilinud võrdlemisi algupärase arhitektuurse ilme ja mitmete autentsete eksterjööridetallidega.
89713.004.01 80	6091311	Oru 25		C	
89713.004.01 40	216719	Oru 27		C	
89713.004.01 40	212117	Oru 27		C	
89713.004.01 40	213461	Oru 27		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv vernakulaarne abihoone.
	223270			A	Ajalooline Eesti Panga hoone, mis on taastatud stalinistlikus stiilis ning moodustab osa südalinna stalinistlikust ansamblist koos kultuurimaja ja spordihoonega. Linna keskväljaku dominant.
89714:001: 0020	213737	Vabaduse 2		C	
89714:001: 0030	222093	Vabaduse 4		C	
89714:001: 0010	220153	Vabaduse 6	—	Hoone puudub	
	224688			Mälestis	
89714:001: 0003	212897	Tasuja pst 4		B	Viljandi mõisa ajaloolise abihoone vundamendile ehitatud uus abihoone.

89714:001: 0050	220151	Tasuja 6		Mälestis	
89714:001: 0002	215195	Talli 5		B	Viljandi mõisahoonete ansamblisse kuuluv mõisa kõrvalhoonest ümberehitatud elumaja.
89714:001: 0006	471233	Talli 5A		B	Viljandi mõisahoonete ansamblisse kuuluv mõisa kõrvalhoonest ümberehitatud elumaja.
	545330			C	
89714:001: 0008	471756	Lossimäed		C	
89714:001: 0060	217793	Talli 6		B	Viljandi mõisa valitsejamaja, mis kuulub mõisahoonete ansamblisse.
	217282			C	
89701:001: 0750	217335	Hariduse 7		B	Viljandi mõisa moonakatemaja, mis kuulub mõisahoonete ansamblisse.
89714:001: 0100	213061	Hariduse 12A		Mälestis	
	206296			C	
	6090434			Hoone puudub	
	209623			C	
	206276			Hoone puudub	
				C	
89714:001: 0120	220586	Hariduse 5		B	Viljandi funktsionalismi paremiku kuuluv linnavilla tüüpi eluhoone.














	224417			C	
89714:001: 0090	6368606	Hariduse 3A		C	
	210342			C	
89714:001: 0110	212776	Hariduse 3		B	1930. aastatest pärinev funktsionalistlik elamu.
	436610			C	
89714:001: 0007	6744251	Hariduse 1A		C	
	219644			B	Viljandile tüüpiline tellishistoritsistlik 20. sajandi alguse eluhoone. Säilinud algse mahu, põhikonstruktsioonide ja üldjoontes algupärase arhitektuurse ilmega.
89714:001: 0080	215813	Vaksali 3		C	
89714:001: 0070	6548786	Vaksali 3A/1		C	
	219470			C	
89714:001: 0040	212034	Vaksali 3A/2		C	
89713:004: 0130	216638	Kauba 9		A	Valdavalt autentse eksterjööri ja osaliselt ka interjööri säilinud Viljandi 18.-19. sajandi ehitustraditsioone järgiv klassitsistlik kivihoone. Interjööris on säilinud mitmeid juugendlikke siseuksi, ahjusid ja treppe.
89713:004: 0030	223191	Kauba 11		B	Viljandile tüüpiline 20. sajandi alguse tellishistoritsistlik hoone. Erinevatel ehitusetappidel lisandunud hoonemahud järgivad algupärast stiili ja materjalikasutust.
	6970075			C	
	7026463			C	

89713:004: 0027	6125222	Tasuja 3		C	
89713:004: 0100	216484	Pikk 2A		B	Suure vanuseväärtusega aidahoone 18. sajandi lõpust. Viljandi vanalinna kõige suurem kõrvalhoone, mis on säilinud algupärase mahus.
89713:004: 0110	212030	Pikk 2B		B	Viljandile tüüpiline 19. sajandi lõpul ehitatud tellishistoritsistlik majandushoone. Säilinud on kaasajal korrastatud hoone algupärane maht ja kõrge maakividest sokkel.
89713:003: 0013	225917	Pikk 2C		C	
89713:004: 0010	212799	Pikk 4		Mälestis	
	215361			Mälestis	
	215126			B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline Jaani kiriku juurde kuuluv kõrvalhoone.
	209311			C	
	219488			A	Viljandile tüüpiline, valdavalt autentsena säilinud välisilme ja interjööriaga tellishistoritsistlik ajaloolise väärtusega hoone, mille ruumides on säilinud algupärased puitpõrandad, siseuksed, ahjud, metallist keerdtrepp ja balustraadiga puittrepp.
89713:003: 0002	212018	Pikk 6/8/10		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tellishistoritsistlik kõrvalhoone, mis kuulub Jaani kiriku pastoraadi hooneteansamblisse.
	216560			A	Hästi säilinud eksterjööri ja interjööriaga 20. sajandi alguse elamu. Interjööris on säilinud algupäraseid tahveluksi ja parkettpõrandaid.
	218574			C	
89713:004: 0330	217102	Lossi 2		C	
	212767			B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elamu. Säilinud on hoone algupärane maht, põhikonstruktsioonid ja arhitektuurne välisilme.
89713:004: 0320	218001	Pikk 14		C	














89713:004: 0340	219102	Pikk 14A		B	Ajalooline 19. sajandi teisest poolest pärinev majandushoone ja elamu. Säilinud on hoone ajalooline põhimaht, konstruktsioonid, arhitektuurne välisilme ning osa autentseid eksterjöörü ja interjöörü detaile.
89713:004: 0060	6126169	Pikk 16		B	Muinsuskaitealale iseloomulik ajalooline puidust elamu. Väärtuslikke detaile ei ole kaasaja remontide käigus säilinud.
	209595			C	
89713:004: 0300	214098	Pikk 18		C	
	216574			B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev, 19. sajandist pärinev kõrval- ja eluhoone. Säilinud algupärase mahuga, kuid praeguse välisilme saanud 20. sajandi alguses.
89713:004: 0290	214076	Pikk 18A		B	Viljandile tüüpiline 20. sajandi alguse ehitustraditsioone järgiv tellishistoritsistlik eluhoone. Säilinud on algupärane maht ja välisilme, kaasajal on lisatud hoonega sobiv juurdeehitus.
	6355452			C	
89713:004: 0390	211988	Pikk 20 / 20A		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev hästi rekonstrueeritud puidust korterelamu.
	6091314		-	Hoone puudub	
	212030		-	Hoone puudub	
	6091313		-	Hoone puudub	
	6090429		-	Hoone puudub	
	8658541			C	
	6090428			Vare	
89713:004: 0070	214190	Pikk 28		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev, 20. sajandi alguse mahtudega eluhoone.














89713:004: 0190	219921	Pikk 41		Vare	
	7063174			C	
89713:004: 0150	213830	Pikk 39		B	Oluline näide Viljandis väheesinevast historitsistlikus stiilis puitvillast. Säilinud on väärtuslik ja unikaalne tiseritööna valminud puidust välisuks ja selle esine metlahhplaatidest põrand.
89713:004: 0170	212438	Pikk 37		C	
	210937			C	
89701:001: 0493	6090427	Pikk 35		C	
89713:004: 0017	224231	Pikk 33		B	Silmapaistev näide Viljandi heimatarkitektuuri stiilis villast. 1930. aastatel korterelamuks ümberehitatud, kuid säilitanud algse mahu ja arhitektuurse välisilme.
	210768			B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv puitklassitsistlik elamu. Säilinud on hoone ajalooline põhimaht ja arhitektuurne välisilme.
89713:002: 0006	217847	Trepimägi 2A		C	
89713:003: 0021	215996	Laidoneri plats 1		B	Hea näide 1920. aastate hilisjuugendliku vormikeelega korterelamust.
	218906			Mälestis	
	217796			B	Viljandi vanalinnale tüüpiline 19. sajandi puitarkitektuuri esindav väikeelamu. Säilinud on hoone algupärane maht, põhikonstruktsioonid ja arhitektuurne välisilme.
89713:004: 0020	216175	Laidoneri plats 3/3A/3B		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv tellisestega kõrvalhoone. Osaliselt varemestunud, säilinud on maakivivundament ja tellisseinad.
	225271			B	Ajaloo- ja linnaruumilise väärtusega, algselt 18. sajandi ehitatud, kuid hiljem neoklassitsistliku ilme saanud hoone. Kuulub Viljandi neoklassitsistlike kivihoonete rühma. Interjööris säilinud muljetavaldav katusekonstruktsioon ja graniitastmetega trepp.
	6368211			C	











89713:004: 0001	213444	Laidoneri plats 5/5A		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandist pärinev abihoone. Hiljem ümberehitatud, kasutades algupärase hoone seinakonstruktsioone.
89713:004: 0009	211505	Laidoneri plats 5B		C	
89713:003: 0018	216559	Lutsu 1		B	Viljandi vanalinna vanimat kihistust esindav, 18. sajandist pärinev ja alguses mahus säilinud eluhoone.
	6368613			C	
	6355422			C	
89713:003: 0025	210371	Lutsu 1A		B	Viljandi vanalinna vanimat kihistust esindav, 18. sajandist pärinev eluhoone. Säilinud on hoone algupärane maht, põhikonstruktsioonid, välisilme ja üksikud algupärased detailid.
	227156			B	Viljandi vanalinna vanimat kihistust esindav, 18. sajandist pärinev, elamuga kokku ehitatud abihoone.
89713:004: 0035	505810	Lutsu 3/3A		B	Viljandile tüüpiline tellishistoritsistlik, autentselt säilinud mahtude ja välisilmega hoone, mis on hiljem krohvitud.
	6368274			B	Viljandile tüüpiline ajalooline abihoone.
	504886			B	Viljandile tüüpiline, lihtne ajalooline puitelamu.
89713:004: 0040	224069	Lutsu 5/Pikk 25		Mälestis	
	212188			B	Viljandile tüüpiline 19. sajandist pärinev puidust eluhoone. Säilinud algupärase mahu, konstruktsioonide ja välisilmega.
89713:004: 0460	227333	J. Laidoneri plats 9		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv puidust kõrvalhoone. Praegune 20. sajandist pärinev hoonemaht on ehitatud 19. sajandi vundamendile.
89713:004: 0460	6902416	J. Laidoneri plats 9		B	Algupärase mahu ja välisilmega säilinud Viljandi 18.-19. sajandi ehitustraditsioone järgiv klassitsistlik puitelamu.
	6902416			C	















89713:004: 0450	220530	J. Laidoneri plats 9B		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv elu- ja abihoone. Ajaloolise mahu ja välisilmega säilinud hoone, mille esimese korruse kivist maht pärineb 19. sajandi keskpaigast ja puidust teine korrus on ehitatud 20. sajandi algul.
	6902417			C	
89713:004: 0550	216505	J. Laidoneri plats 9A		B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu, mis on säilitanud ajaloolise mahu ja välisilme.
	6902418			C	
89713:003: 0009	214454	J. Laidoneri plats 7		B	Hästi säilinud Viljandi 19.-20. sajandi ehitustraditsioone järgiv ajalooline kahekorruseline puithoone.
	210069			C	
89713:004: 0440	218907	Lutsu 4		B	Viljandi 19.-20. sajandi ehitustraditsioone järgiv tellishistoritsistlik hoone, mille otsaviil on hea näide pritskrohviga juugendstiilist.
	6976713			C	
89713:004: 0410	214472	Lutsu 6		B	Viljandi 19.-20. sajandi ehitustraditsioone järgiv puidust eluhoone, mis esindab vanalinna varasemat ühekorruseliste puitelamutega hoonestuskihistust. Hästi säilinud algupärase välisilme ja eksterjööridetailide ning võlvitud keldritega elamu.
	6962226			C	
89713:003: 0004	6127337	Lutsu 6A		C	
89713:004: 0011		Lutsu 8A		Hoone puudub	
89713:004: 0380	219635	Lutsu 8		B	Algupärase arhitektuurse ilme ja arvukate eksterjööridetailidega säilinud silmapaistev näide Viljandi tellishistoritsistlikust hoonest.
	219646			C	
	210730			C	















89713:004: 0005	218880	Lossi 4		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 18.-19. sajandist pärinev puidust eluhoone, mille pritskrohvitud fassaadidega arhitektuurne ilme on kujunenud 1920. aastate ümberehituse käigus.
	214348			C	
	224404			B	Väga hea näide Viljandi klassikalisest vahvärkkonstruksioonis abihoonest, millel on oluline roll vanalinnale iseloomulike väärtuste kandjana.
89713:004: 0007	214486	Lossi 6/6A/6B		B	Silmapaistev näide Viljandi puitklassitsistlikust hoonest. 18. sajandist pärinev autentse mahu, välisilme ja fassaadidetailidega säilinud elamu omab nii ajaloolist kui arhitektuurset väärtust. Interjööris on säilinud poola laudisega puittaladel vahelaed, mantelkorsten ja puidust tahveluksi.
	210779			B	Silmapaistev näide tüüpilisest 19. sajandi alguse Viljandi hoovihoonest. Säilinud on hoone algne maht, osa fassaadiviimistlust ja poola laudisega kaetud puidust talalaed interjööris.
	214927			B	Silmapaistev näide tüüpilisest 19. sajandi alguse Viljandi hoovihoonest. Säilinud on hoone algne põhimaht, osa eksterjööridetaile ja karniisidega pottahjud ning tahvelused interjööris.
	219845			C	
89713:004: 0008	227158	Lossi 9/ Munga 3		B	Silmapaistev näide 20. sajandi alguse Viljandi vanalinna historitsistlikust nurgatorniga puithoonest. 18. sajandisse ulatava ajalooga hoone maht ja välisilme pärinevad 20. sajandi teisest kümnendist.
	6978283			B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev, ajalooliste mahtude ja välisilmega säilinud 20. sajandi alguse kahekorraline puithoone.
	210603			C	
89713:004: 0280	6127658	Lossi 7		B	Näide ajaloolise mahu ja fassaadikujundusega säilinud Viljandi 20. sajandi alguse juugendlike sugemetega hoonest.
	215561			C	
	219261			Hoone puudub	
	213286			B	Hea näide Viljandi 19. sajandi puitklassitsistlikust hoonest. Tõenäoliselt 18. sajandisse ulatava ajalooga hoone on oma arhitektuurse välisilme saanud 19. sajandi teisel poolel.
	6368843			C	













89713:004: 0470	226942	Lossi 5		C	
89713:004: 0006	219060	Lossi 3		A	Valdavalt autentsena säilinud Viljandile tüüpiline tellishistorisistlik hoone, milles on säilinud ka mitmeid interjöörielemente.
89713:004: 0012	209013	Pikk 15		B (tänavapoolne maht)	Viljandi muinsuskaitsealale iseloomulik kõrvalhoonest ehitatud elamu.
	209013			C (madalam hoovipoolne maht)	
	6976987			C	
89713:004: 0480	220590	Pikk 13		B	Silmapaistev näide Viljandi puitklassitsistlikust hoonest. Võrdlemisi autentse välisilme, mahtude ja mitmete fassaadidetailidega säilinud elamu.
	220406			C	
	6368646			C	
89713:003: 0008	6744297	Sepa 4	-	Hoone puudub	
	212782	Sepa 4		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandist pärinev kivihoone. Viljandi ühekoruseliste telliselamute kihistuse hästi säilinud näide.
89713:004: 0400	213335	Sepa 6	-	Hoone puudub	
89713:004: 0500	217180	Sepa 8		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajaloolise välisilmega säilinud kõrvalhoonest ümber ehitatud elamu.
89713:004: 0510	216797	Pikk 11		B	Viljandi 19. sajandi ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu. Ajaloolise mahu ja välisilmega säilinud näide Viljandi puitklassitsistlikust hoonest.
	6130770			C	
	219114			B	19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv Viljandi vanalinnas ebatüüpiline kahekoruselise puidust korterelamu.















89713:004: 0530	6130771	Pikk 9		B	Viljandile iseloomulikku tellishoonete kihistust esindav ajalooline abihoone.
89713:004: 0540	6126167	Pikk 7		B	19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv mitmes ehitusetapis valminud ajalooline krohvitud tellishoone.
89713:004: 0350	219104	Pikk 3D		C	
89713:004: 0370	217798	Pikk 3C		B	Ajalooline puidust abihoone, millele hiljem on lisatud elamufunktsioon. Viljandile tüüpilise mitmekihilise hoovihoonestuse näide.
89713:004: 0420	224213	Pikk 5A		B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv abihoone-elamu. Silmapaistev näide autentselt säilinud eksterjöõri ja mitmete fassaadidetailidega tellishistorisistlikust kõrvalhoonest.
	225446			B	Viljandile tüüpiline kahekorruline tellishistorisistlik hoone. Säilinud on algupärane maht ja põhikonstruktsioonid, osaliselt ka fassaadide kujunduselemendid.
89713:004: 0520	214032	Pikk 5		C	
	468107	Munga 7		B	Silmapaistvalt autentse välisilmega säilinud näide Viljandi varasemast puithoonete kihistusest.
89713:004: 0015	508227	Munga 5		C	
89713:004: 0013	6125986	Munga 5		C	
89713:004: 0560	223368	Lossi 13		B	Viljandi 19. sajandi ehitustraditsioone ja klassisistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu. Hea näide Viljandi vanalinna puitklassisistlikust hoonest. Säilinud on ajalooline põhimaht ja suur osa esifassaadi arhitekturseid detaile.
89713:004: 0360	218527	Lossi 11		Mälestis	
89713:004: 0570	213186	Lossi 11A		Mälestis	
	6744295		-	Hoone puudub	
89713:004: 0580	ETAK kood puudub	Munga 2A		C	















	6744296	Munga 4		C	
	214655	Munga 4		B	Viljandi vanalinna 19. sajandi lõpu kahekorruseliste puitelamute kihistuse üks vanemaid ja võrdlemisi autentsena säilinud näiteid.
	216756	Kauba 5//5A		C	
	6131611	Kauba 5		B	Viljandi 19. sajandi ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elamu. Silmapaistev ja autentse ilme ning arvukate fassaadidetailidega säilinud näide Viljandi vanalinna iseloomustavast puitklassitsismi kihistusest.
89713:004: 0310	6125748	Kauba 5A		B	Oluline ja võrdlemisi autentse eksterjööriga säilinud näide Viljandi vanalinnale tüüpilisest tellishistoritsismi kihistusest.
	6355601			C	
	217789			B	Näide võrdlemisi algupärase välisilmega säilinud 1930. aastate algul ehitatud hilisjuugendlike ja traditsionalistlike elementidega korterelamust.
89713:004: 0090	214946	Munga 6, Pikk 3, Kauba 7		B	Silmapaistev näide Viljandi vanalinnale tüüpilisest tellishistoritsistlikust hoonest. Säilinud algupärase mahu ja valdavalt autentse arhitektuurse ilme ning fassaadidetailidega.
	210471			B	Hea näide Viljandi vanalinnale tüüpilisest tellishistoritsistlikust hoonest. Osaliselt on säilinud algupärane fassaadilahendus.
89713:004: 0490	219447	Kauba 3	-	Hoone puudub	
89713:003: 0019	6125749	Kauba 1B		B	Hästi restaureeritud näide Viljandi varasemast ühekorruselisest puitklassitsistlikust hoonest.
	213753			C	
89713:003: 0005	211387	Kauba 1A		B	19. sajandi ehitustraditsioone järgiv ühekorruseline väikeelamu ja -ärihoone, mis on säilinud algupärase mahu ja arhitektuurse välisilmega.
89713:001: 0050	213565			B	Silmapaistev ja autentse eksterjööriga säilinud näide Viljandile tüüpilisest kahekorruselisest tellishistoritsistlikust hoonest.
89713:001: 0050	6962190	Lossi 15		B (tellistest osa)	Viljandile tüüpilise ajaloolise tellistest kõrvalhoone näide.













89713:001: 0050	6962190	Lossi 15		C (laudadest osa)	
89713:001: 0003	6126715	Lossi 17		B	Viljandile tüüpiline tellishistoritsistlik hoone. Säilinud on hoone algupäevane maht, tellistest välisseinad ja räästaalune ehiskarniis, avad on ümberehitatud.
—	6126714	Lossi 19		B	18. sajandist pärinev varase kroonuahitektuuri ainus säilinud näide Viljandis. Hoone tänapäevane ilme on kujunenud 19. ja 20. sajandi ümberehituste käigus.
89713:001: 0001	6126716	Väike-Turu 1		C	
	6126717			B	Viljandile tüüpiline tellishistoritsistlik hoone. Hoone maht ja tänavaäärse fassaadi arhitektuurne ilme on säilinud algupärasena.
89713:001: 0250	216138	Väike-Turu 1A		C	
89713:001: 0260	219887	Väike-Turu 1B		C	
89713:001: 0014	6126712	Väike-Turu 1C		B	Viljandile tüüpiline ajalooline tellistest abihoone.
	6126713			B	Suure ajaloo- ja ühiskondliku väärtusega Viljandi ajalooline kreisikohtuhoone, mis 1925. aastal ehitati ümber tuletõrjehooneks.
	206795			C	
89713:001: 0280	218934	Väike-Turu 3		C	
	226931			B	Ajalooline töökoja- ja eluhoone.
	214838			B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline puidust hoovielamu.
	219636			B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline vahvärk dekooriga kaupluse- ja tööstushoone.
89713:001: 0080	6368800	Väike-Turu 5, 5A, 5B, Kauba 10		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline vahvärk dekooriga kaupluse- ja tööstushoone.















89713:001: 0070	213518	Kauba 8		B	Algupärase mahu ja arhitektuurse ilmega säilinud Viljandile tüüpiline ühekorruseline tellishistoritsistlik hoone. Hoovifassaadi eenduval puidust trepikojal on väga väärtuslik klassitsistlik uks, mis tõenäoliselt pärineb mõnelt teiselt, vanemalt hoonelt.
89713:001: 0018	224209	Kauba 4		B	Algupärase mahu ja arhitektuurse ilmega säilinud Viljandile tüüpiline ühekorruseline tellishistoritsistlik hoone.
89713:001: 0019	6368920	Kauba 4A		B	Viljandile tüüpiline ühekorruseline tellishistoritsistlik hoovihoone.
89713:001: 0180	223189	Tallinna 2		B	18. sajandist pärinev ühekorruseline puitklassitsistlik hoone, millel on säilinud algupärane maht ja põhikonstruktsioonid. Fassaadid ja interjöörid on umberehitatud.
89713:001: 0160	215685	Tallinna 2A		C	
89713:001: 0520	6127448	Tallinna 2B		C	
	214637			C	
89713:001: 0310	6368963	Tallinna 4		B	Hea näide Viljandi ajaloolisest keraamilistest tellistest ja puidust ehitatud abihoonest.
	218107			B	Hea näide Eesti Vabariigi ajal rajatud pultkatusega kauplusehoonest.
89713:001: 0300	225916	Tallinna 4A		B	Hea näide Viljandi ajaloolisest keraamilistest tellistest abihoonest.
89713:001: 0015	228098	Tallinna 6		B	Esinduslik näide varasemast hoonestusest umberehitatud Viljandi vanalinna juugendstiilis krohvitud tellishoonest.
89713:001: 0012	6125295	Tallinna 8		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev varasemast kõrtsihoonest 1920. aastatel umberehitatud mansardkatusega kivist ärihoone.
89713:001: 0013		Tartu 2	—	Hoone puudub	
89713:001: 0450	215674	Tartu 4A		B	Hea näide Tartu tänava vanemast hoonestusest ja Viljandi vanalinna puitklassitsismi kihistusest.
89713:001: 0290	207055	Tartu 4C		C	















89713:001: 0007	6133747	Arkaadia aed 3		C	
89713:001: 0006	6131005	Arkaadia aed 5		C	
89713:001: 0210	224532	Tartu 4		B	Viljandi 19. sajandi ehitustraditsioone ja klassitsistlikke Tsaari-Venemaa tüüpfassaade järgiv elu- ja ärihoone. Hea näide algse mahu ning mitmete fassaadidetailidega säilinud Viljandi puitklassitsistlikust hoonest.
89713:001: 0510	219626	Tartu 6		B	Näide 1920.-1930. aastatel ümberehitatud Viljandi puitklassitsistlikust hoonest.
89713:001: 0320	216158	Tartu 6A		B	Algupärase põhimahu säilitanud 19. sajandi II poolest pärinev kauplusehoone.
89713:001: 0570	212195	Tartu 8 ja 8a		B	Näide Viljandile tüüpilisest väikesest puitklassitsistlikust ärihoonest.
	6089750			C	
—	—	Lossi 25	-	Hoone puudub	
—	—	Lossi 23	-	Hoone puudub	
—	—	Lossi 21	-	Hoone puudub	
89713:001: 0120	217746	Väike -Turu 2A		B	Viljandile tüüpiline ühekorruseline tellishistoritsistlik hoone, mis on säilinud algupärase mahu ja fassaadidekooriga.
	212004			C	
89713:001: 0420	216799	Väike -Turu 4		B (puitosa)	Autentsena säilinud välisilme ja fassaadidekooriga 19.-20. sajandi Viljandi ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline puithistoritsistlik korterelamu.
89713:001: 0420	216799	Väike -Turu 4		C (hoovitiib)	
	215382			B	Näide algupärase mahu ja välisilme, kuid 1930. aastatel ümberehitatud aknaavadega Viljandi vanalinna ühekorruselisest puitklassitsistlikust hoonest.















89713:001: 0340	6131500	Väike -Turu 6		C	
89713:001: 0350	216810	Väike -Turu 6A		B	19. sajandist pärinev kaasajal osaliselt rekonstrueeritud ajalooline puithoone.
	219009			B	Tüüpiline näide 19. sajandi hoovielamust.
89713:001: 0350	7063243	Väike -Turu 6B		C	
89713:001: 0017	6752353	Väike -Turu 8A		C	
89713:001: 0016	6752354	Arkaadia aed 4		C	
	216391			B	Näide Viljandi varasemast puitklassitsistlikust elamust. Säilinud on hoone algupärane põhimah, fassaadide välisilme ja interjööris mantelkorsten-köök.
89713:001: 0370	6090856	Väike -Turu 8		C	
	215010			B	Hea näide ajaloolisest abihoonest ehitatud puitelamust.
89713:001: 0470	209792	Väike -Turu 8C	—	Hoone puudub	
89713:001: 0170	6125298	Kauba 12		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 18. sajandi puithoone rekonstrueeritud koopia, näide nõukogudeaegsest restaureerimispraktikast.
	226961			Mälestis	
89713:001: 0030	219055	Tallinna 14/Posti 2		B	Viljandile tüüpiline ühekorruseline tellishistoritsistlik hoone.
	212185			B (vana puidust osa)	Näide algupärase põhimahu ja välisilmega säilinud Viljandi ühekorruselisest puitklassitsistlikust hoonest.
89713:001: 0140	213185	Posti 4		C (kaasaegne osa hoovi pool)	

89713:001: 0200	214923	Posti 6		B	Üks esimesi juugendstiilis hooneid Viljandis. Kivihoone praegune ilme on kujunenud erinevate ümberehitusetappidega.
	212204			C	
89713:001: 0550	213508	Posti 8		B	Näide Viljandi hilisklassitsistlikust puithoonest. Säilinud on hoone algupärane põhimaht ja tänavaäärse fassaadi arhitektuurne ilme.
	6924439			C	
	212299		-		Hoone puudub
89713:001: 0540	210473	Posti 10		B	Viljandile tüüpiline tellishistoritsistlik hoone, millel on säilinud algupärane põhimaht ja tänavapoolse otsafassaadi arhitektuurne ilme.
	217750			C	
89713:001: 0020	217159	Posti 12,12A		B	Viljandi 1930. aastatel ehitatud väike-korterelamu hästi korrastatud näide.
	214212			B	Tüüpiline näide abihoonest ehitatud korterelamust.
	212921			C	
	212106			C	
89713:001: 0190	6125579	Posti 14,14A		B	Näide erinevate 19. sajandi ehitusetappide käigus kujunenud Viljandi puitklassitsistlikust hoonest.
	224216			B	Haruldane näide 19. sajandi rõhtpalkidest abihoonest, mis on säilinud võrdlemisi autentse välisilmega.
	213313			C	
89713:001: 0240	6125580	Posti 16		B	Ajalooline tööstushoone, mis on ehitatud ilmsetl 19. sajandi lõpus ning tähelepanuväärne silindervõlvidega keldrite poolest.






89713:001: 0060	230040	Lossi 35		Mälestis	
89713:001: 0010	6125581	Lossi 33		B	Autentse välisilme ja fassaadidetailidega säilinud Viljandile tüüpiline tellishistorisistlik hoone.
89713:001: 0110		Lossi 31A	-	Hoone puudub	
89713:001: 0360	6353683	Lossi 31B		C	
89713:001: 0530		Lossi 31C	-	Hoone puudub	
89713:001: 0430	6125433	Lossi 31		B	
89713:001: 0100	211290	Lossi 29/ Tartu 11		Mälestis	
89713:001: 0040	6125432	Tartu 9		B	Näide Viljandi juugendstiilis äri- ja eluhoonest. Säilinud on hoone algupärne maht, põhikonstruktsioonid ja osa fassaadilahendusest.
89713:001: 0023	215020	Tartu 7		B	Ajalooline ühekorruseline tellistest ärihoone. Fassaadid on umberehitatud, kuid säilinud on hoone algupärane maht ja silindervõlvidega kelder.
	7740338			B	Silmapaistev näide kaasaegsest arhitektuurist Viljandi muinsuskaitsealal.
	212750			B	Autentsena säilinud näide 19. sajandi traditsioonilisest rõhtpalk konstruktsioonis kõrvalhoonest. Hoone all on säilinud ka maakivist kelder.
	217176			B	Oluline osa Viljandi ajaloolisest hoonestusstruktuurist. Võrdlemisi hea näide sajandipikkusest abihoonest elamuks muutmise protsessist.
	7740336			C	
89713:001: 0022	6744560	Tartu 7A, 7B, 7C, 7D	-	Hoone puudub	
	6127618			B	Näide 18. sajandisse ulatuva ajalooga Viljandi puitklassitsistlikust hoonest. Säilinud on hoone ajalooline põhimaht ja konstruktsioonid, maakivist keldrid ja osa fassaadikujundusest.
















89713:001: 0500	209965	Tartu 5		C	
	225275			B	Viljandi 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline puidust korterelamu.
89713:001: 0460	213788	Tartu 5A		C	
89713:001: 0400	220248	Tartu 5B		B	19.-20. sajandi ehitustraditsioone järginud ajaloolisest abihoonest ehitatud elamu.
89713:001: 0380	212401	Tartu 5C		B	19.-20. sajandi ehitustraditsioone järginud ajaloolisest abihoonest ehitatud elamu.
	6126335			B	19.-20. sajandi ehitustraditsioone järginud ajaloolisest abihoonest ehitatud elamu.
89713:001: 0480	6923746	Tartu 5D		C	
	221014			B	19. sajandisse ulatava ajalooa, 1925. aastal olemasolevas mahus väljaehitatud elamu-ärihoone.
	210557			C	
	6127003			B	Viljandi 19.-20. sajandi ehitustraditsioone järginud ajalooline hoovihoone.
	217943			C	
	6368878		-	Hoone puudub	
89713:001: 0130	214737	Tartu 3, 3A		C	
	6255407			C	
89713:001: 0150	209897	Tartu 1A		B	19. sajandisse ulatava ajalooa, 1924. aastal juugendliku välisilme saanud krohvitud fassaadidega puidust kauplusehoone.

89713:001: 0580	6127002	Tartu 1B		B	19. sajandisse ulatuva ajalooga, algselt klassikalise ulualuse ja vintskapiga aidahoonest ümberehitatud ühekorruseline puidust elu- ja ärihoone.
89713:001: 0270	223536	Tartu 1C		B	Algupärase fassaadidekooriga säilinud Viljandile tüüpiline tellishistoristsitlik abihoone.
89713:001: 0220	222223	Tartu 1		B	Algupärase põhimahu ja -konstruktsioonidega säilinud muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline rõhtpalkseintega kauplusehoone, mille peamiselt klassitsistlikke ja juugendlikke elemente kombineeriv välisilma on kujunenud erinevate ümberehituste käigus.
	7038942			C	
	6127001			B	Tõenäoliselt 19. sajandi II poolest pärinev, tüüpilist ulalusega ajaloolise aidahoone tüüpi esindav kõrvalhoone.
89713:001: 0011	6744555	Tallinna 12		C	
89713:002: 0010	214473	Laidoneri plats 8		A	Autentsena säilinud mahu, välisilme ja fassaadidekooriga säilinud historistsitlik esindushoone. Spetsiaalselt hotelliks kavandatud hoone on ehitusjärgselt olnud silmapaistvamaid hooned Viljandis. Interjööris on säilinud mitmeid ajaloolisi elemente, sh keldrid ja algupärase piiretega trepid.
89713:002: 0190	218881	Laidoneri plats 10		Mälestis	
	224090	Lossi 14		B	Algupärase mahu ja arhitektuurse ilmega säilinud näide Viljandi vanalinna väikesemahulise puitklassitsistlikust hoonest.
89713:002: 0012	436605	Lossi 14A		C	
89713:002: 0020	220741	Linnu 2		A	Silmapaistev näide Viljandi funktsionalistlikust esindushoonest, mis on säilinud suhteliselt autentsena nii eksterjööris kui ka interjööris.
89713:002: 0009	504888	Linnu 4		B	Ajaloolise ja linnaruumilise väärtusega, 19. sajandisse ulatuva ajalooga, kuid 1920. aastate ümberehitustega olemasoleva mahu ja välisilme saanud ajalooline koolihoone. Interjöörides on säilinud ajaloolisi tahveluksi, seinalambriisid ja treppe.
	504100			B	Tüüpiline näide 19. sajandi I poole Viljandi puithoonest, mis on säilinud algupärase mahu, põhikonstruktsioonide ja üldise arhitektuurse ilmega.
	503489		-		Hoone puudub
	220427			B	Viljandile tüüpiline 19.-20. sajandi vahetuse ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline tellishistoristsitlik hoone.

89713:002: 0008	216087	Oru 8, Oru 8a		C	
	6127452			B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev, 19. sajandi algusesse ulatuva ajalooa, erinevate ehitustappidega kujunenud tööstushoone.
89713:002: 0430	211383	Oru 10		C	
	6744253	Talli tn 2		C	
	212034	Vaksali tn 3a/2		C	
	6976673	Koidu tn 4		C	
	6255519	Tartu tn 48		C	
	6368833	Munga tn 7		C	
	6850821	Ranna pst 1/1		B	Hästi säilinud 1960. aastate modernistliku arhitektuuriga linnastaadioni sissepääs-pääslahoone.
	6355250	Järve tn 6		C	
	6950259	Koidu tn 7b		C	
	6752407	Järve tn 6		C	
	6355428	Lossi tn 6 // 6a // 6b		Vundament	
	6255755	Hariduse tn 16a		C	
	215836	Ranna pst 1/2		B	Hästi säilinud 1960. aastate modernistliku arhitektuuriga linnastaadioni sissepääs-pääslahoone.

	6902418	J. Laidoneri plats 9a		C	
	216730	Hariduse tn 16		C	
	740962	Pikk tänav T3		C	
	6752357	Kauba tn 4		C	
	8172141	J. Laidoneri plats 5c		B	Viljandi ajalooline veetorn, mis on ehitatud 20. sajandi alguses ning on linna oluline maamärk ja sümbol tänapäevalgi.
89714:01:08	467384	Lossimäed		Mälestis	
89713:03:34	6255506	Ranna pst 1		C	
89713:08:40	6744505	Tartu tn 5a	-	Hoone puudub	
	6744252			B	Silmapaistva arhitektuuriga ajaloolisesse keskkonda sobituv kaasaegne ehitis, laululava.
	211401	Posti tn 28		B	Viljandi 19.-20. sajandivahetuse ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline puidust korterelamu.
89710:03:05	209677	C. R. Jakobsoni tn 18		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline esindushoone osa. Ehitismälestise kultuuriselts "Koit" juurdeehitise osa, kangialune.
	6752429	Mäe tn 3 // 3a	-	Hoone puudub	
	6972229	Mäe tn 5		C	
	215814	C. R. Jakobsoni tn 29		C	
	219678	C. R. Jakobsoni tn 27		C	

	220739	Posti tn 28a		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev Viljandile tüüpiline puidust eluhoone. Ajalooline põhimaht ja üldine välisilme on säilinud, interjäär ja osaliselt ka eksterjäär kaasajastatud.
	6368713	C. R. Jakobsoni tn 33		C	
	220020	Tartu tn 31		C	
	207064	Koidu tn 14		C	
	218449	C. R. Jakobsoni tn 18		Mälestis	
	223190	C. R. Jakobsoni tn 35		B	Näide Viljandi klassitsistlikus stiilis ühekorruselisest hoonest, millega liitub tellishistoristlik hoonemaht.
	211906	C. R. Jakobsoni tn 18		B	Ehitismälestise kultuuriselts "Koit" juurdeehitise osa, nurgapealne maht.
	6092046	Väike tn 2		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev rekonstrueeritud kivihoone.
	218039	Mäe tn 9		B	Viljandile tüüpiline 19. sajandi II poole ehitustradistsioone järgiv tellishoone. Säilinud on hoone ajalooline maht ja fassaadikujundus.
	6125452	Mäe tn 3		B	19.-20. sajandi ehitustradistsioone järgiv puidust elumaja.
	218858	Mäe tn 3a		B	19. sajandi lõpu ehitustradistsioone järgiv ajalooline eluhoone. Kahest mahust koosnev tellistest ja puidust segaehtis, mille tellistest mahu otsaseina viiluosa esindab Viljandis väheesinevat vahvärkkseina ehitamise traditsiooni.
	225042	C. R. Jakobsoni tn 25b		C	
	738984	Mäe tn 9		C	
	215497	C. R. Jakobsoni tn 33		B	Ajalooline, üksikute juugendlike detailidega säilinud krohvitud fassaadidega kahekorruline puidust korterelamu.
	215030	Tartu tn 27		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 20. sajandi esimese poole ehitusetappide käigus kujunenud välisimega kahekorruline kivi- ja puitseintega korterelamu.

	214077	Tartu tn 29		B	Ajaloolisse keskkonda sobituv 19.-20. sajandi vahetuse traditsioonide eeskujul kavandatud välisilmega kaasaegne puidust elumaja.
	222221	C. R. Jakobsoni tn 29		A	Autentsena säilinud näide Viljandi 1930. aastate funktsionalistlikus stiilis nurgapealsest elumajast.
	6133230	Posti tn 23		C	
	225024	C. R. Jakobsoni tn 25		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandi II poolel ehitatud puithoone.
	213530	C. R. Jakobsoni tn 18		C	
	217390	Tartu tn 25		B	Viljandile tüüpiline maakividest sokliga ühekorruseline puidust eluhoone, mis on kaasajal rekonstrueeritud.
	227184	Koidu tn 14		B	19. sajandisse ulatava ajalooga, kuid ümberehituste käigus osaliselt funktsionalistlike joontega välisilme omandanud kahekorruseline puidust korterelamu.
	219050	Mäe tn 5		B	Algupärase mahu ja mitmete fassaadidetailidega säilinud Viljandile tüüpiline ühekorruseline tellishistoritsistlik eluhoone.
	6368784	Tartu tn 25		C	
	740932	Posti tn 23		B	Viljandi 19. sajandi lõpu ehitustraditsioone järgiv ajalooline puitelamu.
	6368647	Koidu tn 14a		C	
	217980	Tartu tn 27a		B	Algupärase põhimahu ja -konstruktsioonidega säilinud Viljandile tüüpiline ühekorruseline maakivisokliga 20. sajandi alguse puidust eluhoone.
	213163	C. R. Jakobsoni tn 35a		B	Näide 19. sajandi II poole kivist elamu- ja abihoonest. Eenduva külgmise mahu viilu all on säilinud erandlik rikkaliku dekooriga puidust ümaraken.
	218839	C. R. Jakobsoni tn 25a		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev 19. sajandist pärinev ja 20. sajandil ümber ehitatud kivihoone.
	210395	Posti tn 28 // 28a		C	

	225891	C. R. Jakobsoni tn 25b		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline puidust abihoone.
	214441	Tartu tn 31		B	20. sajandi alguses ehitatud ning kaasajal autentselt taastatud elumaja.
	215336	C. R. Jakobsoni tn 25a		B	Muinsuskaitseala väärtusi kandev ajalooline puidust abihoone.
	217605	C. R. Jakobsoni tn 27		B	Näide Viljandi 1930. aastate ehitustraditsioone järgivast elamust.
	502508	Posti tn 23a		B	Viljandi 19. sajandi ehitustraditsioone järgiv ühekorruseline puidust hoovielamu.
	6127485	C. R. Jakobsoni tn 33a		B	Viljandi 19.-20. sajandi ehitustraditsioone järgiv kahekorruseline puidust ja tellistest elamu.
	502499	C. R. Jakobsoni tn 35b		C	
	224287	C.R. Jakobsoni 31	-	Hoone puudub	
89713:07:40	6368239	Järve tn 3		C	
89713:04:20	8486871	J. Laidoneri plats 3 // 3a // 3b	-	Hoone puudub	
89713:07:10	6752400	Tartu tn 42 // 42a	-	Hoone puudub	
89713:03:35	216442	Ranna pst 3		C	