

katastrikood	ETAK-kood	aadress	talu nimi	kaitsekategooria	kaitsekategooria põhjendus
24504:008:2042	531518	Sauna tee 2	Aasa	C	
24504:008:2042	531515	Sauna tee 2	Aasa	C	
24504:008:2042	531510	Sauna tee 2	Aasa	C	
24504:008:2042	531521	Sauna tee 2	Aasa	C	
24504:008:0831	563413	Parasmäe tee 13	Alt-Liakse	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0831	6646792	Parasmäe tee 13	Alt-Liakse	C	
24504:008:0831	6111639	Parasmäe tee 13	Alt-Liakse	C	
24504:008:0831	563415	Parasmäe tee 13	Alt-Liakse	C	
24504:008:0831	563408	Parasmäe tee 13	Alt-Liakse	C	
24504:008:0731	7798662	Andrese		C	
24504:008:0731	7114594	Andrese		C	
24504:008:0731	5337131	Andrese		C	
24504:008:0323	7114587	Arro		B	Nõukogudeaegne silotorn, mis on maastikku ilmsetav ning piirkonnale omast paekivi kasutust peegeldav tööstuslik ehitis.
24504:008:0323	561917	Arro		B	Nõukogudeaegne tööstuslik ehitis, mis peegeldab piirkonnale omast ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.
24504:008:0323	6639692	Arro		B	Nõukogudeaegne tööstuslik ehitis, mis peegeldab piirkonnale omast paekivi kasutust. Hoonest on säilinud paekivimüürid.
24504:008:0323	563867	Arro		B	Nõukogudeaegne tööstuslik ehitis, mis peegeldab piirkonnale omast ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ja puit.

24504:008:0323	7114586	Arro		B	Nõukogudeaegne silotorn, mis on maastikku ilmsetav ning piirkonnale omast paekivi kasutust peegeldav tööstuslik ehitis.	
24504:008:0152	5336691	Atsinurme		Ei määra kaitsekategooriat		
24504:008:0152	5336690	Atsinurme		Ei määra kaitsekategooriat		
24504:008:0288	6639720	Haabmäe		C		
24504:008:0288	X	Haabmäe		Ei määra kaitsekategooriat		
24501:001:0881	538439	Hirvesilma		C		
24501:001:0881	X	Hirvesilma		Ei määrak kaitsekategooriat		
24501:001:0881	8302312	Hirvesilma		C		
24501:001:0881	8302310	Hirvesilma		C		
24501:001:0881	7682291	Hirvesilma		C		
24504:008:0062	5337130	Ilumäe		C		
24504:008:0765	560616	Jaaguhansu		C		
24504:008:0765	5337127	Jaaguhansu		Ei määra kaitsekategooriat		
24504:008:0765	560615	Jaaguhansu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.	
24501:001:0190	537018	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.	

24501:001:0190	537020	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24501:001:0190	530880	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24501:001:0190	450736	Jussi/Parasmäe tee 5		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.	
24504:008:0620	566683	Jöelähtme tee 17	Aiaotsa	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.	
24504:008:0620	562369	Jöelähtme tee 17	Aiaotsa	C		
24504:008:0795	6111647	Jöelähtme tee 20		C		
24504:008:0795	6640473	Jöelähtme tee 20		C		
24504:008:0795	6640470	Jöelähtme tee 20		C		
24504:008:0795	7114410	Jöelähtme tee 20		C		
24504:008:0687	5335875	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C		
24504:008:0687	551258	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C		
24504:008:0687	554350	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C		
24504:008:0687	8298950	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C		
24504:008:0687	6111634	Jöelähtme tee 27	Paemurru	C		

24504:008:0299	601375	Kaerpõõsa		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud nõukogude peridoodil, kuid peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.	
24504:008:0299	594601	Kaerpõõsa		C		
24504:008:0081	7040839	Karu		C		
24504:008:0081	X	Karu		C		
24504:008:0081	536363	Karu		Ei määra kaitsekatsesgooriat		
24504:008:0081	5337126	Karu		C		
24504:008:0081	7040838	Karu		C		
24504:008:0081	536364	Karu		C		
24504:008:0598	5337133	Karukella tee 2		C		
24504:008:0598	X	Karukella tee 2		C		
24504:008:0598	6639719	Karukella tee 2		C		
24504:008:0597	7114595	Karukella tee 4		C		
24504:008:0597	5337132	Karukella tee 4		C		
24504:008:0597	7682280	Karukella tee 4		C		
24504:008:0596	6639717	Karukella tee 5		C		
24504:008:0879	559128	Kenamäe		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24504:008:0879	560261	Kenamäe		Ei määra kaitsekategooriat		
24504:008:0879	5335893	Kenamäe		Ei määra kaitsekategooriat		
24504:008:1100	6639726	Kinda		C		
24504:008:1100	6130999	Kinda		Hoonet ei ole		
24504:008:1080	6112190	Kindaniidu		C		

24504:008:1080	570628	Kindaniidu		C	
24504:008:1080	596399	Kindaniidu		C	
24501:001:1220	5335892	Koidu		C	
24501:001:0738	526884	Parasmäe tee 14	Kõrgemäe	C	
24501:001:0738	538464	Parasmäe tee 14	Kõrgemäe	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0303	530696	Parasmäe tee 11	Liikse	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0303	536959	Parasmäe tee 11	Liikse	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0303	X	Parasmäe tee 11	Liikse	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.
24504:008:0303	536955	Parasmäe tee 11	Liikse	C	
24501:001:0073	563227	Lillevälja tee 2		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24501:001:0073	450733	Lillevälja tee 2		C	

24501:001:0073	5339150	Lillevälja tee 2		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24501:001:1406	558260	Loovälja		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24504:008:1400	536366	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C		
24504:008:1400	7114557	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C		
24504:008:1400	536368	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24504:008:1400	536365	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C		
24504:008:1400	531781	Parasmäe tee 19	Mardi-Jaani	C		
24504:008:0602	530150	Metsa		C		
24504:008:0602	530138	Metsa		C		
24501:001:0168	538439	Miku		Ei määra kaitsekategooriat		
24501:001:0168	538438	Miku		C		
24501:001:0168	530128	Miku		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust.	

24504:008:0560	595378	Mäekivi		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0560	595380	Mäekivi		C	
24504:008:0560	5337129	Mäekivi		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0560	594660	Mäekivi		C	
24504:008:0560	7114593	Mäekivi		C	
24504:008:0370	599771	Mäeuuetoa	Mäe-Uuetoa	C	
24504:008:0370	X	Möeuuetoa	Mäe-Uuetoa	Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0370	597826	Mäeuuetoa	Mäe-Uuetoa	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane kuju ja maht.
24504:008:0370	597821	Mäeuuetoa	Mäe-Uuetoa	C	
24504:008:1211	455326	Parasmäe tee 9	Nigula	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 19. sajandi II poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
24504:008:1211	455325	Parasmäe tee 9	Nigula	C	
24504:008:1211	6646794	Parasmäe tee 9	Nigula	C	
24504:008:1211	X	Parasmäe tee 9	Nigula	Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:1211	6646793	Parasmäe tee 9	Nigula	C	

24504:008:1211	455320	Parasmäe tee 9	Nigula	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
24504:008:0978	565305	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0978	562117	Nurga		C	
24504:008:0978	8298934	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
24504:008:0978	566199	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
24504:008:0978	562379	Nurga		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0978	5335961	Nurga		C	
24504:008:0064	597288	Nõmme		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.



24504:008:0064	595927	Nõmme		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.	
24504:008:1090	595964	Palumäe		C		
24504:008:1090	597859	Palumäe		C		
24504:008:1090	6639723	Palumäe		C		
24504:008:1090	596432	Palumäe		C		
24504:008:1150	594148	Paunamäe		C		
24504:008:1150	599658	Paunamäe		C		
24504:008:1150	600742	Paunamäe		Ei määra kaitsekategooriat		
24504:008:1480	452271	Puukoja		C		
24504:008:0729	5339328	Põldmäe		C		
24504:008:0729	595132	Põldmäe		C		
24504:008:0729	597301	Põldmäe		C		
24504:008:0729	595129	Põldmäe		C		
24504:008:0729	6646796	Põldmäe		C		
24504:008:1220	531512	Raudemäe		C		
24504:008:1220	531511	Raudemäe		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.	
24504:008:1220	531519	Raudemäe		C		
24504:008:1220	526900	Raudemäe		C		
24504:008:1220	459859	Raudemäe		Ei määra kaitsekategooriat		

24501:001:0882	560613	Rebase		Ei määra kaitsekategooriat	
24501:001:0882	560614	Rebase		B	Talukompleksi kuulunud hoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0009	526889	Parasmäe tee 17	Reinu	C	
24504:008:0009	531776	Parasmäe tee 17	Reinu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0009	526883	Parasmäe tee 17	Reinu	C	
24504:008:0047	5339151	Parasmäe tee 30	Roobamäe	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi ning puit.
24504:008:0047	538431	Parasmäe tee 30	Roobamäe	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0047	7114542	Parasmäe tee 30	Roobamäe	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24501:001:1185	566402	Rukki		C	
24504:008:0766	560612	Sassi		C	

24504:008:0056	561272	Sepa		C	
24504:008:0056	561347	Sepa		C	
24501:001:1511	557260	Sauna tee 10	Sepamäe	Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:1062	7114615	Taganurga		C	
24504:008:1062	8274045	Taganurga		C	
24501:001:0880	5335952	Talumäe		Ei määra kaitsekategooriat	
24501:001:0880	561847	Talumäe		C	
24504:008:0494	597864	Taneli		C	
24505:008:0494	X	Taneli		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
24505:008:0494	X	Taneli		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0494	594592	Taneli		Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0105	566109	Tearu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0105	6111637	Tearu		B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud pae- ja maakivi.
24504:008:0105	560951	Tearu		C	
24504:008:0105	7681617	Tearu		C	
24504:008:0105	565283	Tearu		C	

24504:008:0105	6111636	Teearu		C	
24501:001:0922	527824	Urgehansu		C	
24501:001:0922	595305	Urgehansu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24501:001:0922	595382	Urgehansu		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane maht.
24501:001:0922	595938	Urgehansu		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24501:001:0922	594661	Urgehansu		C	
24501:001:0186	6111628	Urke		C	
24501:001:0186	7681611	Urke		C	
24504:008:0656	558511	Sauna tee 3	Uuetoa	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud väliskuju.
24504:008:0656	X	Sauna tee 3	Uuetoa	Ei määra kaitsekategoriat	

24504:008:0656	558510	Sauna tee 3	Uuetoa	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud väliskuju.
24504:008:0656	558655	Sauna tee 3	Uuetoa	C	
24504:008:0656	8145145	Sauna tee 3	Uuetoa	C	
24504:008:0656	8145143	Sauna tee 3	Uuetoa	C	
24504:008:0095	536367	Parasmäe tee 20	Uus-Hansu	C	
24504:008:0095	X	Parasmäe tee 20	Uus-Hansu	Ei määra kaitsekategooriat	
24504:008:0095	536370	Parasmäe tee 20	Uus-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0286	530965	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0286	6646790	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud kelder, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja paekivi kasutust.
24504:008:0286	536371	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	Ei määra kaitsekategooriat	

24504:008:0286	530967	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on osaliselt varemes.
24504:008:0286	530969	Parasmäe tee 18	Vana-Hansu	C	
24504:008:0800	531778	Parasmäe tee 8	Veskimäe	C	
24504:008:0800	526886	Parasmäe tee 8	Veskimäe	C	
24504:008:0800	7114532	Parasmäe tee 8	Veskimäe	C	
24504:008:0029	459860	Viina		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.
24504:008:0029	451342	Viina		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.
24504:008:0029	452268	Viina		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.

24504:008:0029	452266	Viina		B	Talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.	
24504:008:0029	450741	Viina		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit.	
24504:008:1171	530874	Välja		C		
24504:008:1171	527822	Välja		B	Talukompleksi kuulunud abihoone, mis on ehitatud 20. sajandi I poolel ning peegeldab piirkonnale iseloomulikke ehitustraditsioone ja ehitusmaterjalide kasutust, kus on kombineeritud paekivi ning puit. Hoonel on säilinud algupärane väliskuju.	
24504:008:1171	531605	Välja		C		